ПЕРЕЧЕНЬ НЕВОСТРЕБОВАНЫХ ТМЦ

тел: 8 (843) 294-77-66 Заур

Невостребованные ТМЦ, подлежащие реализации на 2021г.

№ п/п	РНМ	Наименование материала	ед.изм.	Кол-во
1	0047302015	ПРУТОК=Р18=Г19265-73=КР=20=	КГ	100
2	0047302036	ПРУТОК=Р18=Г19265-73=КР=40 Х.ОБР=	КГ	92
3	0048102022	ПРУТОК=ШХ15-В-О-ОХ=Г801-78=КР=27=	КГ	81
4	0081262016	ПРУТОК=12Х2Н4А-Ш=ТУ14-1-2765-79=КР=15=	КГ	587,5
5	0081262023	ПРУТОК=12Х2Н4А-Ш=ТУ14-1-2765-79=КР=22=х.обр	КГ	233
6	0081262027	ПРУТОК=12Х2Н4А-Ш=ТУ14-1-2765-79=КР=26=	КГ	834
7	0081262063	ПРУТОК=12Х2Н4А-Ш=ТУ14-1-2765-79=КР=75=	КГ	28
8	0081268054	ПРУТОК=30Х2Н2ВФМА-Ш=ТУ14-1-2847-79=КР=60=	КГ	15
9	0081273045	ПРУТОК=30ХГСА-Ш=ТУ14-1-2765-79=КР=45=	КГ	39
10	0081288033	ПРУТОК=12Х2НВФА-ВД=ТУ14-1-950-86=КР=32=	КГ	340
11	0081357029	ПРУТОК=13Х3НВМ2Ф-Ш=ТУ14-1-2164-77=КР=28 Г.ОБР=	КГ	100
12	0081359027	ПРУТОК=16Х3НВФМБ-Ш=ТУ14-1-3242-81=КР=26 Г.ОБР=	КГ	90
13	0081363019	ПРУТОК=40ХН2МА-Ш=ТУ14-1-2765-79=КР=18 Г.ОБР=	КГ	20
14	0081368048	ПРУТОК=30Х2Н2ВФМА-Ш=ТУ14-1-2847-79=КР=50 Г.ОБР=	КГ	204
15	0081368050	ПРУТОК=30Х2Н2ВФМА-Ш=ТУ14-1-2847-79=КР=55 Г.ОБР=	КГ	352
16	0081368059	ПРУТОК=30Х2Н2ВФМА-Ш=ТУ14-1-2847-79=КР=65 Г.ОБР=	КГ	400
17	0093207073	ПРУТОК=38Х2МЮА=Г4543-71=КР=100=	КГ	627
18	0093251021	ПРУТОК=30ХГСА=Г4543-16=КР=20=	КГ	89
19	0093254024	ПРУТОК=38Х2МЮА=ТУ14-1-950-86=КР=23=	КГ	100
20	0093900005	ПРУТОК=У7А==КР=12=	КГ	50
21	0093900112	ПРУТОК=30ХГСНА-СШ==КР=30=	КГ	100
22	0093900129	ПРУТОК=9ХС==КР=8=	КГ	50
23	0093900196	ПРУТОК=ДИ22==КР=80=	КГ	37
24	0093900224	ПРУТОК=30ХГСНА-ВД==КР=20=	КГ	100
25	0093900238	ПРУТОК=30ХГСНА==КР=20=	КГ	70
26	0093901005	ПРУТОК=СТ25==КР=130=	КГ	410
27	0093901093	ПРУТОК=СТ2КП==КР=30=	КГ	110
28	0095408100	ПОЛОСА=40ХН-2=Г4543-71=П=10Х28 Г.ОБР=	КГ	529
29	0099110017	ПРУТОК=38Х2МЮА-Ш=ТУ14-1-2765-79=КР=16=	КГ	4,8
30	0099110021	ПРУТОК=38Х2МЮА-Ш=ТУ14-1-2765-79=КР=20=	КГ	50
31	0099110026	ПРУТОК=38Х2МЮА-Ш=ТУ14-1-2765-79=КР=25=	КГ	103
32	0099110027	ПРУТОК=38Х2МЮА-Ш=ТУ14-1-2765-79=КР=26=	КГ	20
33	0099110031	ПРУТОК=38Х2МЮА-Ш=ТУ14-1-2765-79=КР=30=	КГ	78,5
34	0099202013	ПРУТОК=30ХГСА-СШ=ТУ14-1-658-73=КР=12 Г.ОБР=	КГ	213
35	0099202027	ПРУТОК=30ХГСА-СШ=ТУ14-1-658-73=КР=26 Г.ОБР=	КГ	40
36	0099210023	ПРУТОК=38Х2МЮА-Ш=ТУ14-1-2765-79=КР=22 Г.ОБР=	КГ	48
37	0141107007	ПРУТОК=У7А=Г1435-99=КР=12=	КГ	10
38	0141108011	ПРУТОК=У8А=Г1435-99=КР=16=	КГ	500
39	0141108052	ПРУТОК=У8А=Г1435-99=КР=70=	КГ	246
40	0145360097	ПРУТОК=4Х4ВМФС=Г5950-00=КВ=250Х250=	КГ	12320
41	0145460092	ПРУТОК=4Х4ВМФС=Г5950-00=КВ=200Х200 Г.ОБР=	КГ	7200
42	0161168017	ПРУТОК=14ХГСН2МА-Ш=ТУ14-1-1865-76=КР=16=	КГ	336
43	0161168035	ПРУТОК=14ХГСН2МА-Ш=ТУ14-1-1865-76=КР=35=	КГ	107,5

44	0161232084	ПРУТОК=14ХГСН2МА-Ш=ТУ14-1-1865-15=КР=140 Г.ОБР=	КГ	240
45	464120051	ЛИСТ=ВТ20=ОСТ1 90218-76=Л=1,2Х600Х1500=	КГ	4107
46	0461145021	ПРУТОК=ВТ5-1=ОСТ1 90266-86=КР=150=	КГ	5592
47	0461150026	ПРУТОК=ВТ20=ОСТ1 90107-73=КР=200=	КГ	7940
48	0461176024	ПРУТОК=ОТ4-0=ОСТ1 90107-73=КР=170=	КГ	74,5
49	0461178998	ПРУТОК(РЕЗЕРВ)=ВТ25У=ОСТ1 90013-81=КР=200=	КГ	618,4
50	0461178999	ПРУТОК(РЕЗЕРВ)=ВТ25У=ОСТ1 90013-81=КР=150=	КГ	142
51	0461179018	ПРУТОК=ВТ25У=ТУ1-92-84-87=КР=120=	КГ	128
52	0461650008	ПРУТОК=ВТ3-1=ОСТ1 90201-75=КР=8,2=	КГ	220
53	0461653017	ПРУТОК=ОТ4-1=ОСТ1 90173-75=КР=14=	КГ	19,5
54	0461653998	ПРУТОК(РЕЗЕРВ)=ОТ4-1=ОСТ1 90173-75=КР=30=	КГ	14,7
55	0461659017	ПРУТОК=ВТ8=ОСТ1 90173-75=КР=14=	КГ	9,5
56	0461900020	КОМПЛЕКТ ЗАГОТО=ОТ4=ТУ М6348 16201101==20Х1529Х95=	ШТ	5
57	0461900022	КОМПЛЕКТ ЗАГОТ=ОТ4=ТУ М6348 16201104==20Х1529Х160=	ШТ	15
58	0461900023	КОМПЛЕКТ ЗАГОТО=ОТ4=ТУ М6348 16201103==20Х1600Х53=	ШТ	137
59	0461901273	ЗАГОТ ОБТОЧ МЕР=ОТ4=ОСТ1 90006-86=КР=40Х265=	КГ	13,5
60	0461902207	ЗАГОТ ОБТОЧ МЕР=ВТ8=ОСТ1 90006-86=КР=30Х217=	КГ	25,9
61	0461902263	ЗАГОТ ОБТОЧ МЕР=ВТ8=ОСТ1 90006-86=КР=35Х170=	КГ	81,5
62	0461903032	ЗАГОТ ОБТОЧ МЕР=ВТ9=ОСТ1 90006-86=КР=25Х183=	КГ	31
63	0461910051	ПРОВОЛОКА=СВ-СТ4=ТУ1-1-606-75=ПР=80=	КГ	83
64	0461912273	ЗАГОТ ОБТОЧ МЕР=ВТ3-1=ОСТ1 90006-86=КР=38=	КГ	8
65	0461918015	ПРУТОК=ВТ25=ТУ1-806-0242-79=КР=90=	КГ	186
66	0463123171	ТРУБА=ВТ22=ТУ1-9-806-81=ТР=203Х28=	КГ	392,8
67	0463124171	ТРУБА=ВТ8=ТУ1-809-597-91=ТР=203Х28=	КГ	3320,2
68	0463126015	ТРУБА=ОТ4-0=ОСТ1 90050-72=ТР=16Х1=	КГ	25
69	0463126036	ТРУБА=ОТ4-0=ОСТ1 90050-72=ТР=25Х1=	КГ	4,9
70	0463128032	ТРУБА=ОТ4-1=ОСТ1 90050-72=ТР=22Х1,5=	КГ	47,5
71	0464117207	ЛИСТ=ВТ20=ОСТ1 92068-77=Л=10Х800Х2000=	КГ	23,4
72	0464117286	ПЛИТА=ВТ20=ОСТ1 92068-77=ПЛ=13Х800Х2000=	КГ	2270
73	0464120041	ЛИСТ=ВТ20=ОСТ1 90218-76=Л=1Х600Х1500=	КГ	13,6
74	0464120066	ЛИСТ=ВТ20=ОСТ1 90218-76=Л=1,5Х800Х2000=	КГ	232,6
75	0464120090	ЛИСТ=ВТ20=ОСТ1 90218-76=Л=2,5Х800Х2000=	КГ	119,6
76	0464120105	ЛИСТ=ВТ20=ОСТ1 90218-76=Л=3,5Х800Х1500=	КГ	39,8
77	0464120196	ЛИСТ=ВТ20=ОСТ1 90218-76=Л=9Х1000Х2000=	КГ	122,8
78	0464120312	ЛИСТ=ВТ20=ОСТ1 90218-76=Л=2,5Х800Х2200=	КГ	63,4
79	0464120397	ЛИСТ=ВТ20=ОСТ1 90218-76=Л=1,8Х1000Х2000=	КГ	32
80	0464120994	ЛИСТ(РЕЗЕРВ)=ВТ20=ОСТ1 90218-76=Л=10Х800Х2000=	КГ	9
81	0464120997	ЛИСТ(РЕЗЕРВ)=ВТ20=ОСТ1 90218-76=Л=2,5Х1000Х1500=	КГ	88,5
82	0464120998	ЛИСТ(РЕЗЕРВ)=ВТ20=ОСТ1 90218-76=Л=2Х600Х1500=	КГ	6,5
83	0464123055	ЛИСТ=ОТ4=ОСТ1 90218-76=Л=1,2Х800Х1500=	КГ	1399,5
84	0464123065	ЛИСТ=ОТ4=ОСТ1 90218-76=Л=1,5Х800Х1500=	КГ	19,4
85	0464123116	ЛИСТ=ОТ4=ОСТ1 90218-76=Л=4Х1000Х2000=	КГ	13
86	0464123324	ЛИСТ=ОТ4=ОСТ1 90218-76=Л=4Х1000Х1700=	КГ	25
87	0464124034	ЛИСТ=ВТ6=ОСТ1 90218-76=Л=0,8Х600Х1500=	КГ	120
88	0464128219	ПЛИТА=ВТ20=ТУ1-805-125-82=ПЛ=12Х900Х1600=	КГ	161
89	0464131003	ЛИСТ=ОТ4-1=ОСТ1 90218-76=Л=0,3Х600Х2000=	КГ	24
90	0464131085	ЛИСТ=ОТ4-1=ОСТ1 90218-76=Л=2,5Х600Х1500=	КГ	103
91	0464131212	ЛИСТ=ОТ4-1=ОСТ1 90218-76=Л=10Х1000Х2000=	КГ	671
92	0464131334	ЛИСТ=ОТ4-1=ОСТ1 90218-76=Л=10Х1000Х1900=	КГ	584
93	0464132056	ЛИСТ=ОТ4-0=ОСТ1 90218-76=Л=1,2Х800Х2000=	КГ	34
94	0464145505	ЛИСТ(НЕЛИКВИД)=ОТ4=ОСТ1 90218-76=Л=10Х800Х1900=	КГ	39,5
95	0464147001	ЛИСТ=ВТ5-1=ОСТ1 90218-76=Л=1,5Х600Х1500=	КГ	275
96	0464147002	ЛИСТ=ВТ5-1=ОСТ1 90218-76=Л=1Х600Х1500=	КГ	100

97	0464147003	ЛИСТ=ВТ5-1=ОСТ1 90218-76=Л=2Х600Х1500=	КГ	482
98	0464147004	ЛИСТ=ВТ5-1=ОСТ1 90218-76=Л=4Х800Х2000=	КГ	87
99	0464147005	ЛИСТ=ВТ5-1=ОСТ1 90218-76=Л=1,2Х600Х1500=	КГ	363
100	0468900013	ЭЛЕКТРОДЫ=ВТ5Л=ТУ1-92-148-89==280=	КГ	4210
101	0504020064	ПРУТОК=ЖС30-ВИ=ОСТ1 90126-85=КР=65=	КГ	445,235
102	0505421091	ПРУТОК=ВЖЛ12Э-ВИ=ОСТ1 90126-85=КР=90(ОПЫТН)=	КГ	16,6
103	0505422090	ПРУТОК Б=ЖС6К-ВИ=ОСТ1 90126-85=КР=90=	КГ	509
104	0505428016	ПРУТОК=ВХ4Л-ВИ=ОСТ1 90126-85=КР=90(ОПЫТ)=	КГ	59,5
105	0890509004	НЕЛИКВИДЫ ТИТАН=ОТ4==Л=0,3-1,5=	КГ	15
106	0093900524	МАНОМЕТР=ТГЛ-16(160)====	ШТ	10
107	0093900525	МАНОМЕТР=МО(160)11202====	ШТ	2
108	0093900526	МАНОМЕТР=МО(250)1227====	ШТ	1
109	0093900528	МАНОМЕТР=ДМ2010СrУ====	ШТ	2
110	0569506048	ВЕНТИЛЬ====50=	ШТ	10
111	0887500384	ТРАНСФОРМАТОР=ТНШЛ-0,66-3000/5====	ШТ	2
112	0887500385	ТРАНСФОРМАТОР=ТНШЛ-0,66-3000====	ШТ	3
113	0887500386	ТРАНСФОРМАТОР=ТС325====	ШТ	1
114	0887500388	ТРАНСФОРМАТОР=ТШЛМ-0,5-600/5====	ШТ	2
115	0887500407	ТРАНСФОРМАТОР=ТК-20-1000/5====	ШТ	5
116	0887500433	ТРАНСФОРМАТОР=ТШП-0,66-1500/5====	ШТ	6
117	0887500434	ТРАНСФОРМАТОР=ТШП-0,66-1000/5====	ШТ	3
118	0887500504	ТРАНСФОРМАТОР=ТОП-0,66===50А/5А=	ШТ	3
119	0889308141	МАНОМЕТР=МВП4-У====	ШТ	1
120	0889308146	МАНОМЕТР=МП3-У-1(100)===10-16=	ШТ	1
121	0889308148	МАНОМЕТР=ДМ2010Cr===0-400=	ШТ	4
122	0889308172	МАНОМЕТР=МТП-1М===0,4МПА=	ШТ	1
123	0889308214	МАНОМЕТР=МП4-УУ2-100====	ШТ	9
124	0889308217	МАНОМЕТР=МП2-УУ2(60)===100=	ШТ	4
125	0889308221	МАНОМЕТР=МО1227-0,15===4КГС/СМ2=	ШТ	1
126	0889308238	МАНОМЕТР=МП3-УУ2===100КГС/СМ2=	ШТ	1
127	0889308324	МАНОМЕТР=МП3-УУ2-16====	ШТ	1
128	0889308328	МАНОМЕТР=МП3-УУ2-100====	ШТ	1
129	0889308337	МАНОМЕТР=ДМ1001===6МПА=	ШТ	2
130	0972801012	ЭЛЕКТРОДВ=4ВР80В6-У3-380-50IM1081К31АААА===1,1/920=	ШТ	3
131	0972801115	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ=4ПФ132С====	ШТ	1
132	0972801194	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ=ДВМ-115====	ШТ	14
133	0972801207	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ=АИММ63В2У3===0,55КВ/3000ОБ=	ШТ	6
134	0972801367	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ====0,37КВ/3000ОБ=	ШТ	12
135	0972801368	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ=АИММ63А2У2,5===0,37КВ/3000ОБ=	ШТ	3
136	0972801468	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ=МИ32Ф===0,37ВТ/1000ОБ=	ШТ	1
137	0972801492	ЭЛЕК=2ПБ100МГУХЛ4 ИСП1 М3601===1,2КВТ/3150-4000ОБ=	ШТ	1
138	0974008311	НАСОС ВИХРЕВОЙ=КФ4 1Ф===220В=	ШТ	1
139	0974008709	НАСОС=ЭЦВ10-65-150====	ШТ	1
140	341710007	ПРОВОЛОКА=06Х19Н9Т=Г2246-70=ПР=1,0=	КГ	10
141	0331504082	ПРОВОЛОКА=ХН28ВМАБ-ВД=ТУ14-1-997-74=ПР=2=	КГ	567
142	0331511074	ПРОВОЛОКА=ХН38ВТ=ТУ14-1-997-12=ПР=1,6=	КГ	31

143	0331517017	ПРОВОЛОКА=Х20Н80=Г12766.1-90=ПР=0,2=	КГ	344,006
144	0331519118	ПРОВОЛОКА=ХН60ВТ=ТУ14-1-997-74=ПР=6=	КГ	4,86
145	0331521049	ПРОВОЛОКА=Х15Н80=Г12766.1-90=ПР=0,4=	КГ	7,1
146	0335017082	ПРОВОЛОКА=12Х18Н10Т-ТС=Г18143-72=ПР=2=	КГ	44
147	0335017090	ПРОВОЛОКА=12Х18Н10Т-ТС=Г18143-72=ПР=2,6=	КГ	20,66
148	0335019039	ПРОВОЛОКА=12Х18Н10Т-Н=Г18143-72=ПР=0,25=	КГ	1,4
149	0335063054	ПРОВОЛОКА=10Х11Н23Т3МР=МРТУ1-960-70=ПР=0,6=	КГ	1
150	0335064063	ПРОВОЛОКА=10Х11Н23Т3МР-ВД=ТУ3-1027-76=ПР=1,0=	КГ	59,1
151	0335066078	ПРОВОЛОКА=10Х11Н23Т3МР-ВД=ТУ3-1027-76=ПР=1,8=	КГ	6,68
152	0335069054	ПРОВОЛОКА=10Х15Н27Т3МР-ВД=ТУ14-1-3098-81=ПР=0,6=	КГ	70
153	0335413028	ПРОВОЛОКА=12Х18Н10Т-В=ТУ3-1002-77=ПР=0,26=	КГ	70
154	0335413159	ПРОВОЛОКА=12Х18Н10Т-В=ТУ3-1002-77=ПР=0,61=	КГ	90
155	0335413165	ПРОВОЛОКА=12Х18Н10Т-В=ТУ3-1002-77=ПР=1,31=	КГ	3
156	0335413178	ПРОВОЛОКА=12Х18Н10Т-В=ТУ3-1002-77=ПР=1,81=	КГ	50
157	0335568096	ПРОВОЛОКА=07Х12Н2МБФ-Ш=ТУ14-1-2458-78=ПР=3=	КГ	15,7
158	0339222066	ПРОВОЛОКА=СВ-ХН78Т=ТУ14-1-997-74=ПР=1,2=	КГ	3,7
159	0339222082	ПРОВОЛОКА=СВ-ХН78Т=ТУ14-1-997-74/12=ПР=2=	КГ	9,5
160	0339223005	ПРОВОЛОКА=Х20Н80=Г8803-89=ПР=0,05=	КГ	4,565
161	0339223009	ПРОВОЛОКА=Х20Н80=Г8803-89=ПР=0,09=	КГ	8,9
162	0339226015	ПРОВОЛОКА=Х15Н60=Г8803-89=ПР=015=	КГ	74,84
163	0342001102	ПРОВОЛОКА=СТ10=Г5663-79=ПР=2,2=	КГ	111,52
164	0342007301	ПРОВОЛОКА=СТ20-1=Г17305-91=ПР=4=	КГ	47,9
165	0342013009	ПРОВОЛОКА=СВ-08Г2С=Г2246-70=ПР=1,2=	КГ	450
166	0342301047	ПРОВОЛОКА=10Х11Н23Т3МР=ТУ3-1027-76=ПР=0,8=	КГ	1
167	0343160039	ПРОВОЛОКА=2=Г9389-75=ПР=0,8=	КГ	5,1
168	0343264021	ПРОВОЛОКА=Б-2А=Г9389-75=ПР=0,36=	КГ	70
169	0343264023	ПРОВОЛОКА=Б-2А=Г9389-75=ПР=0,4=	КГ	5,78
170	0343264039	ПРОВОЛОКА=Б-2А=Г9389-75=ПР=0,5=	КГ	4,06
171	0343598096	ПРОВОЛОКА=51ХФА-Ш=Г14963-78=ПР=5=	КГ	45,7
172	0343601096	ПРОВОЛОКА=51ХФА-Н=Г14963-78=ПР=8,5=	КГ	147,5
173	0343602093	ПРОВОЛОКА=51ХФА=Г14963-78=ПР=4,5=	КГ	114,74
174	0343604078	ПРОВОЛОКА=65С2ВА=Г14963-78=ПР=3=	КГ	223,7
175	0343606045	ПРОВОЛОКА=51ХФА-Ш=ТУ14-4-70-72=ПР=0,7=	КГ	5
176	0343606056	ПРОВОЛОКА=51ХФА-Ш-Н-2=ТУ14-4-70-72=ПР=1,2=	КГ	5
177	0343606102	ПРОВОЛОКА=51ХФА-Ш=ТУ14-4-70-72=ПР=5,6=	КГ	456
178	0343609078	ПРОВОЛОКА=65Г=Г11850-72=ПР=3Х3=	КГ	140
179	0343615076	ПРОВОЛОКА=51ХФА-Ш-Н-2ХН=ТУ14-4-70-72=ПР=2,8=	КГ	48,5
180	0343617080	ПРОВОЛОКА=51ХФА=ТУ14-4-238-72=ПР=3,2=	КГ	25,5
181	0350107412	ЛЕНТА=08Х18Н10Т=Г4986-79=ЛН=0,2Х400=	КГ	6,88
182	0350108286	ЛЕНТА=12Х18Н10Т-М=Г4986-79=ЛН=0,15Х280=	КГ	45
183	0350257064	ЛЕНТА=12Х18Н10Т-М=Г4986-79=ЛН=0,7Х280=	КГ	81
184	0350257077	ЛЕНТА=12Х18Н10Т-М=Г4986-79=ЛН=1Х280=	КГ	93
185	0350257826	ЛЕНТА=12Х18Н10Т-М=Г4986-79=ЛН=1,2Х280=	КГ	123,3
186	0350257901	ЛЕНТА=12Х18Н10Т-М=Г4986-79=ЛН=1,4Х280=	КГ	146,2
187	0350276412	ЛЕНТА=09Х15Н8Ю-Н=Г4986-79=ЛН=1Х400=	КГ	300
188	0350620637	ЛЕНТА=ХН68ВМТЮК-ВД=ТУ14-1-1050-74=ЛН=0,3Х400=	КГ	5
189	0350629986	ЛЕНТА=36НХТЮ5М=Г14117-85=ЛН=0,4Х250=	КГ	190,5
190	0350634128	ЛЕНТА=68НХВКТЮ-ВИ-ПН-О=ТУ14-1-4456-88=ЛН=0,4Х200=	КГ	52,5
191	0351101073	ЛЕНТА=20Х13=Г4986-79=ЛН=0,4Х400=	КГ	4
192	0351101796	ЛЕНТА=20Х13=Г4986-79=ЛН=0,4Х10=	КГ	9
193	0351103637	ЛЕНТА=20Х13-М=Г4986-79=ЛН=0,3Х400=	КГ	4,1
194	0361125402	ЛЕНТА=СТ08КП=Г503-81=ЛН=1Х250=	КГ	83
195	0363001286	ЛЕНТА=СТ20-ТС=Г2284-79=ЛН=0,6Х70=	КГ	31

196	0363002294	ЛЕНТА=СТ20-ТС=Г2284-79=ЛН=0,6Х90=	КГ	16
197	0366076392	ЛЕНТА=65ГТС=Г2283-79=ЛН=0,7Х90=	КГ	68,5
198	0366102194	ЛЕНТА=У9А=Г2283-79=ЛН=0,5Х85=	КГ	7,8
199	0366103096	ЛЕНТА=У9АТС=Г2283-79=ЛН=0,4Х85=	КГ	62
200	0366103145	ЛЕНТА=У9АТС=Г2283-79=ЛН=0,45Х85=	КГ	20
201	0366103170	ЛЕНТА=У9АТС=Г2283-79=ЛН=0,5Х30=	КГ	109
202	0366103372	ЛЕНТА=У9АТС=Г2283-79=ЛН=0,2Х40=	КГ	28
203	0366127196	ЛЕНТА=65С2ВА-Т-С-НО=Г2283-79=ЛН=0,5Х90=	КГ	201
204	0366150049	ЛЕНТА=65Г=Г2283-79=ЛН=0,35Х90=	КГ	333
205	0366150157	ЛЕНТА=65Г=Г2283-79=ЛН=0,2Х100=	КГ	5,6
206	0366218410	ЛЕНТА=60С2А=Г2283-79=ЛН=0,5Х150=	КГ	8,4
207	0366218452	ЛЕНТА=60С2А=Г2283-79=ЛН=1,25Х130=	КГ	244
208	0366218969	ЛЕНТА=60С2А=Г2283-79=ЛН=2,3Х100=	КГ	23,92
209	0366218999	ЛЕНТА=60С2А=Г2283-79=ЛН=2,6Х100=	КГ	48
210	0366219295	ЛЕНТА=60С2А-Т-С=Г2283-79=ЛН=0,6Х160=	КГ	139,6
211	0366219465	ЛЕНТА=60С2А-Т-С=Г2283-79=ЛН=1,8Х170=	КГ	25,6
212	0366219609	ЛЕНТА=60С2А-Т-С=Г2283-79=ЛН=1,9Х90=	КГ	22
213	0366222908	ЛЕНТА=У7А=Г2283-79=ЛН=1,5Х30=	КГ	19
214	0366226084	ЛЕНТА=60С2А-Т-С=ТУ14-550-6-94=ЛН=0,3Х90=	КГ	20
215	0366250497	ЛЕНТА=65Г=Г2283-79=ЛН=1,25Х20=	КГ	325,7
216	0366284909	ЛЕНТА=У9А=Г2283-79=ЛН=1,5Х32=	КГ	8
217	0366318195	ЛЕНТА=60С2А=Г2283-79=ЛН=2,8Х90=	КГ	176
218	0366318917	ЛЕНТА=60С2А=Г2283-79=ЛН=2,2Х90=	КГ	55
219	0366318977	ЛЕНТА=60С2А=Г2283-79=ЛН=2,3Х85=	КГ	54
220	0366350513	ЛЕНТА=65Г=Г2283-79=ЛН=3Х200=	КГ	98
221	0370100002	ЗВЕНО СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ=С-ПР-15,875-2=Г13568-97===	ШТ	320
222	0374106004	ЭЛЕКТРОДЫ=ОЗШ-8=Г9466-75==4=	КГ	60
223	0377326002	СЕТКА=03Х18Н9Т-ВИ=ТУ14-4-507-99==0056-0040=	М2	7
224	0377326005	СЕТКА=03Х18Н9Т-ВИ=ТУ14-4-507-99==004-0,03=	М2	4
225	0377326008	СЕТКА=03Х18Н9Т-ВИ=ТУ14-4-507-99==008-0,055=	М2	7,5
226	0378184252	СЕТКА=СВЕТЛАЯ=Г3826-82==2-0,4=	М2	233
227	0378186003	СЕТКА=12Х18Н10Т=Г3187-76==П72 0,3-0,2=	М2	3
228	0390011082	КАНАТ=12Х18Н10Т=Г2172-80==1,8=	М	9612
229	0401203001	ЦЕРИЙ=ЦЕЭ-0=ОСТ48.295-85===	КГ	29,1
230	0413406005	ПОЛОСЫ ПРИПОЕВ=ВПР-4=ОСТ1 90082-88=П=0,2=	КГ	18
231	0413407003	ПОЛОСЫ ПРИПОЕВ=ВПР-7=ОСТ1 90082-88=П=0,1Х40=	КГ	1
232	0413407008	ПОЛОСЫ ПРИПОЕВ=ВПР-7=ОСТ1 90082-88=П=0,8=	КГ	8
233	0413408002	ПОЛОСЫ ПРИПОЕВ=ВПР-1=ОСТ1 90082-88=П=0,2=	КГ	1
234	0413408005	ПОЛОСЫ ПРИПОЕВ=ВПР-1=ОСТ1 90082-88=П=0,5=	КГ	4
235	0413408007	ПОЛОСЫ ПРИПОЕВ=ВПР-1=ОСТ1 90082-88=П=0,74=	КГ	7,88
236	0429319001	ПОЛОСЫ ПРИПОЕВ=ВПР-7=ОСТ1 90082-88=П=0,3Х40=	КГ	46
237	0460000006	СПЛАВ=ВХ5=ТУОП1-809-414-91==1,5Х100Х200=	КГ	99
238	0460499148	ЛЕНТА=ВТ6ЧПС=ТУ1-805-144-83=ЛН=0,4Х200=	КГ	169,6
239	0460500112	ЛЕНТА=ВТ1-00=ОСТ1 90027-71=ЛН=0,15Х200=	КГ	396,18
240	0460502120	ЛЕНТА=ВТ1-0=ОСТ1 90027-71=ЛН=0,2Х60=	КГ	11,8
241	0460504072	ЛЕНТА=ОТ4-0=ОСТ1 90027-71=ЛН=0,1Х200=	КГ	44,5
242	0462104012	ПРОВОЛОКА=ВТ1-00СВ=Г27265-87=ПР=1,6=	КГ	186,70
243	0462104026	ПРОВОЛОКА=ВТ1-00СВ=Г27265-87=ПР=3=	КГ	206
244	0462130021	ПРОВОЛОКА=СПТ-2=Г27265-87=ПР=2,5=	КГ	30
245	0462132127	ПРОВОЛОКА=ВТ20-1СВ=Г27265-87=ПР=3=	КГ	52,1
246	0462133126	ПРОВОЛОКА=ВТ20-2=Г27265-87=ПР=3=	КГ	224,2
247	0462135016	ПРОВОЛОКА=ВТ20-2СВ=Г27265-87=ПР=2=	КГ	12,1
248	0462136016	ПРОВОЛОКА=ВТ20-1СВ=ТУ1-809-940-90=ПР=1,6=	КГ	87

249	0517109101	ФОЛЬГА=ТВЧ=ТУ95-311-82==0,1Х50=	КГ	1,466
250	0517110015	ПРУТОК=ВЛ=ТУ48-19-27-88=КР=1,0=	КГ	0,4
251	0517110021	ПРУТОК=ВЛ=ТУ48-19-27-88=КР=1,5=	КГ	8,2
252	0517110037	ПРУТОК=ВЛ=ТУ48-19-27-88=КР=6=	КГ	3,1
253	0517112003	ПРОВОЛОКА=ВОЛЬФРАМОВАЯ==ПР=0,03=	КГ	0,795
254	0517930021	ПРОВОЛОКА=ВТ15=ТУ11-77ЯЕ0.021.056=ПР=1,5=	КГ	9
255	0517931032	ПРОВОЛОКА=ВА=ТУ11-77ЯЕ0.021.056=ПР=4=	КГ	2
256	0517933029	ПРУТОК=СВИ-1=ТУ48-19-221-83=КР=3,0=	КГ	3,775
257	0517935001	ПРОВОЛОКА=ВА-1=ТУЯЕБ.021.121=ПР=0,03=	КМ	50,55
258	0948115239	СЕТКА ПОЛУТОМПАКОВАЯ=Л80=Г6613-86==009=	М2	228
259	0948411003	СЕТКА=БРОФ6,5-0,15=Г6615-73==002-0031=	ШТ	350
260	0971607279	БОЛТЫ Ш/Г==Г7798-70==М12-6g50.58=	КГ	500
261	0971610713	БОЛТЫ====12Х40=	КГ	200
262	0971629054	ШПЛИНТЫ=СТ3=Г397-79==6,3Х63.019=	КГ	148,5
263	0971630017	ШПЛИНТЫ=СТ3=Г397-79==8Х63=	КГ	12
264	0971630143	ШПЛИНТЫ=СТ3=Г397-79==5Х63=	КГ	2,98
265	0971630144	ШПЛИНТЫ=СТ3=Г397-79==8Х80=	КГ	31,5
266	0971631045	ШПЛИНТЫ=12Х18Н10Т=Г397-79==1,5Х20=	КГ	7
267	0971632020	ШПЛИНТЫ=12Х18Н10Т=Г397-79==1,5Х25.10=	КГ	15,9
268	0971632241	ШПЛИНТ=НЕРЖ===6,3Х56=	ШТ	70
269	0971635019	ШПЛИНТЫ=СТ3=Г397-79==6,3Х71=	КГ	70
270	0971635022	ШПЛИНТЫ=СТ3=Г397-79==8Х50=	КГ	38,6
271	0971638005	ШУРУПЫ=1145А=Г1145-80==2,5Х25=	КГ	500
272	0971638070	ШУРУПЫ=1145А=Г1145-80==5Х20=	КГ	700
273	0971639024	ШУРУПЫ=1144А=Г1144-80==2,5Х22=	КГ	190
274	0093900305	КЛАПАН=3163РЕМОНТ====	ШТ	1
275	0093900306	КЛАПАН=МКТ-201Б====	ШТ	2
276	0093900308	МАГНИТ=ЭМТ-223Б====	ШТ	5
277	0093900318	МАГНИТ=ЭМТ-713====	ШТ	2
278	0093900326	ПОДОГРЕВАТЕЛЬ=6020400 РЕМ====	ШТ	1
279	0093900329	ДАТЧИК=ДАТ-18А С====	ШТ	4
280	0093900331	ДАТЧИК=ИМД-240-2====	ШТ	6
281	0950699215	КОМПЕНСАТОР=КСО80.16.115====	ШТ	5
282	0970001144	СИГНАЛИЗАТОР ПЕР/ДАВЛЕНИЯ(РЕЗЕРВ)=СП-0,7С====	ШТ	7
283	0970001998	СИГНАЛИЗАТОР(РЕЗЕРВ)=ДССП-5К====	ШТ	2
284	0970002998	КЛАПАН(РЕЗЕРВ)=991-302-32НГЖ====	ШТ	5
285	0970201010	ДАТЧИК ОБОРОТОВ=ДТА-10=6Ю2323.010ТУ===	ШТ	714
286	0970203013	ДАТЧИК СИГНАЛИЗАЦИИ ЛЬДА(РЕЗЕРВ)=ДСЛ-39МТ====	ШТ	6
287	0970204996	ДАТЧИК(РЕЗЕРВ)=ИМД-4С-2====	ШТ	2
288	0970204998	ДАТЧИК(РЕЗЕРВ)=ИМД-240-2====	ШТ	6
289	0970208999	ДАТЧИК ПОЖАРНЫЙ=ДП-6=ДМ1170011ТУ===	ШТ	5
290	0970211001	СИГНАЛИЗАТОР=МСТВ-2,3С=ТУ-МСТВ-70===	ШТ	1
291	0970214002	ДАТЧИК=ДАТ-18АС====	ШТ	2
292	0970218777	ДАТЧИК=СПД8-0.02====	ШТ	5
293	0970218998	ДАТЧИК(РЕЗЕРВ)=ДАТ-8С====	ШТ	6
294	0970218999	ДАТЧИК(РЕЗЕРВ)=ДАТ-1,6АС====	ШТ	1
295	0970220271	ВАЛ=РН-8СА=ТУ4833-029-29124208-08===	М	4
296	0972001004	МАГНИТ=SMCO YXG-30 D===7Х3ММ=	ШТ	864
297	0972001998	МАГНИТ(РЕЗЕРВ)=ЭМТ-713====	ШТ	3
298	0972002076	КЛАПАН СТОП(РЕГУЛЯТОР 2-ПОЗ ПОД ТО=16549000-05====	ШТ	3
299	0972002994	КЛАПАН(РЕЗЕРВ)=991-102-16НГЖ====	ШТ	9
300	0972002995	КЛАПАН(РЕЗЕРВ)=991-302-10НГЖ====	ШТ	10
301	0972002997	КЛАПАН=990-2-6НГЖ====	ШТ	8

302	0972002998	КЛАПАН(РЕЗЕРВ)=800600-1НГЖ====	ШТ	6
303	0972002999	КРАН СЛИВНОЙ(РЕЗЕРВ)=604700-1====	ШТ	2
304	0972801999	МЕХАНИЗМ=МПК-13ВТВ====	ШТ	2
305	0972802112	АППАРАТУРА КОНТРОЛЯ ВИБРАЦИИ И ТЕМПЕРАТУР=АКВТ====	ШТ	1
306	0974007999	КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ(РЕЗЕРВ)=ГА-186М-4====	ШТ	3
307	0975001011	ТЕПЛООБМЕННИК ВОЗДУХО-ВОЗ(РЕЗЕРВ)=5889Т====	ШТ	1
308	0975002023	=816ДВБ000-070001020100СУДТ=ТУУ29114309847060-07==	ШТ	3
309	0975101995	ФИЛЬТР(РЕЗЕРВ)=8Д2966505-15 РЕМОНТ====	ШТ	4
310	0975401999	КРАН СЛИВНОЙ(РЕЗЕРВ)=636700А====	ШТ	6
311	0975702123	ДОЗАТОР УПРАВЛЕНИЯ В КОМП=ДУС-ВЦ-6,5М-М2====	ШТ	1
312	0976890087	КОНТАКТ=ПГ-3052=ТУ199539205785324-04/Г25852-83===	ШТ	22
313	0976890088	КОНТАКТ=СГ-3051=ТУ199539205785324-04/Г25852-83===	ШТ	14
314	0093900416	ШАЙБЫ====3=	КГ	235,958
315	0093900417	ШАЙБЫ====5=	КГ	1102,14
316	0093900418	ШАЙБЫ====14=	КГ	1534,295
317	0093900419	ШАЙБЫ====4=	КГ	1094,8
318	0093900420	ШАЙБЫ====1-5-10=	КГ	0,19
319	0093900421	ШАЙБЫ====18=	КГ	187,82
320	0093900718	ПОДШИПНИК=75-206Р1====	ШТ	15
321	0093900719	ПОДШИПНИК=80701-ЮУГЕ2====	ШТ	26
322	0093900744	РОЛИК====11Х11КПЮ=	ШТ	3744
323	0093900759	ПОДШИПНИК=6-292207Б1Т2====	ШТ	3
324	0093900777	ШАЙБЫ====16=	КГ	491,2
325	0093900781	ПОДШИПНИК=6-292207Р====	ШТ	7
326	0093900782	ПОДШИПНИК=26-207Р====	ШТ	65
327	0093900816	РАЗЪЕМ=РРН25АМ-20-18Ш2В====	ШТ	3
328	0910000005	ПОДШ ШАРИК СФЕРИЧЕСКИЙ=981700ЮУ=ЕТУ100/5===	ШТ	12
329	0910300098	ПОДШ ШАРИК РАДИА-УПОРНЫЙ=5-1126926Р2=ЕТУ3900А===	ШТ	4
330	0910300724	ПОДШ ШАРИК РАДИАЛЬНЫЙ=6-1000903Р1=ЕТУ100/3===	ШТ	602
331	0910300725	ПОДШ ШАРИК РАДИАЛЬНЫЙ=6-1000901Р1=ЕТУ100/3===	ШТ	80
332	0910500128	ПОДШ ШАРИК РАДИАЛЬНЫЙ=76-1000904Р2=ЕТУ100/3===	ШТ	600
333	0910500139	ПОДШ ШАРИК РАДИАЛЬНЫЙ=26-7000110Б1=ЕТУ100/3===	ШТ	45
334	0910500192	ПОДШ ШАРИК РАДИАЛЬНЫЙ=26-7000108Б=ЕТУ100/3===	ШТ	37
335	0910503010	ПОДШ ШАРИК РАДИАЛЬНЫЙ=5-206Б1=ЕТУ100/3===	ШТ	2
336	0910503014	ПОДШ ШАРИК РАДИАЛЬНЫЙ=5-24ЮТ=ЕТУ100/3===	ШТ	30
337	0912300997	ПОДШИПНИК(РЕЗЕРВ)=6-292208Р1====	ШТ	2
338	0912300998	ПОДШИПНИК(РЕЗЕРВ)=5-292206Р2====	ШТ	14
339	0912393009	СЕПАРАТОР=292101К.56=ТУ244-111-2015===	ШТ	243
340	0912393103	КОЛЬЦО=292101К.01=ТУ244-111-2015===	ШТ	213
341	0912393118	ПОДШ РОЛИК ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=55-1032914Р1=ЕТУ100/1===	ШТ	132
342	0912393124	ШЕСТЕРНЯ ВНУТРЕННЕГО ЗАЦЕПЛЕНИЯ=0252101042====	ШТ	18
343	0912394032	РОЛИКИ=ШХ15-Ш=ЕТУ100/7-I==4,5Х5,5 П III=	.000Ц	4,185
344	0970221773	ШЕСТЕРНЯ=0613====	ШТ	3
345	0970221774	ШЕСТЕРНЯ=1690СБ====	ШТ	3
346	0970221775	ШЕСТЕРНЯ=0368-01====	ШТ	3
347	0970221777	ШЕСТЕРНЯ=9120СБ====	ШТ	1
348	0970221778	ШЕСТЕРНЯ=252101042====	ШТ	1
349	0970221779	ШЕСТЕРНЯ=0367-01====	ШТ	3
350	0970222035	ШЕСТЕРНЯ КОНИЧЕСКАЯ=078К620367-01====	ШТ	20
351	0970222037	ШЕСТЕРНЯ КОНИЧЕСКАЯ=078К620368-01====	ШТ	20
352	0970222038	ШЕСТЕРНЯ ВЕДУЩАЯ=078К240613====	ШТ	20
353	0970222039	ШЕСТЕРНЯ Z-48=078К241690====	ШТ	20
354	0971140002	ЗАКЛЕПКИ=СТ10=ОСТ1 34073-85==2Х5=	КГ	4,9

355	0973002089	РОЗЕТКА=2РТТ20КПЭ2Г4В=ГЕО.364.120ТУ===	ШТ	63
356	0973003111	ВИЛКА="5"2РМГД18Б4Ш5Е2Б=ГЕО.364.140ТУ===	ШТ	598
357	0973005068	РОЗЕТКА=2РМТ14КУН4Г1В1В=ГЕО.364.126ТУ===	ШТ	450
358	0973005619	РОЗЕТКА=2РМДТ18КУН4Г5В1В=ГЕО.364.126ТУ===	ШТ	245
359	0973016016	ВИЛКА=2РМТ27Б24Ш1В1В=ГЕО.364.126ТУ===	ШТ	150
360	0973106002	ШТИФТ=1-2-5-ХП=ОСТ1 35005-78,ТУ244111-15===	ШТ	147
361	0973150008	ШТИФТ=78429013=ТУ244-111-2015===	ШТ	20
362	0972801047	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ=АО2-92-4УЗ===100В/1450ОБ=	ШТ	2
363	0972801200	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ=4А250М4УЗ===90КВ/1500ОБ=	ШТ	1
364	0972801269	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ====5,5КВ/960ОБ=	ШТ	2
365	0972801358	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ=АО101-6М===100КВ/1000ОБ=	ШТ	2
366	0974201264	ГЕНЕРАТОР=Г3-112====	ШТ	1
367	0974201265	ГЕНЕРАТОР=Г6-27====	ШТ	1
368	0974201266	ГЕНЕРАТОР=Г5-60====	ШТ	1
369	0770320038	ПИРОГРАФИТ=ПГИ=ТУ191509904806898-03==59Х43Х5,5=	ШТ	10
370	0770350135	ЗАГОТОВКА=АГ-1500=ТУ191500454755093-14==135Х78Х31=	ШТ	10
371	0770352002	ЗАГОТОВ=НИГРАН-ВХ=ТУУ26825468796003-03==22Х4Х30ММ=	ШТ	126
372	0975902007	ПАТРУБОК=ПТС120-95ВР-4=ТУ105.404-89===	ШТ	39
373	0976485504	КОЛЬЦО ГРАФИТОВОЕ=НИГРАН-В===40Х10Х50=	ШТ	7
374	0976485604	ВТУЛКА(КОЛЬ=НИГРАН=ТУ191504627208846-04==40Х10Х50=	ШТ	28
375	0976485713	КОЛЬЦО ГРАФИ=АТГ=ТУ191509500200851-10==135Х103Х11=	ШТ	54
376	0976486005	КОЛЬЦО=ВАР253У=ТУ16-538.008-75==210Х160Х20=	ШТ	115
377	0976486054	КОЛЬЦО=ПГИ=ТУ6-02-595-85==123Х99Х11=	ШТ	1
378	0976486056	КОЛЬЦО=ПГИ=ТУ6-02-595-85==159Х132Х12=	ШТ	1
379	0976486058	КОЛЬЦО=ПГИ=ТУ191509904806898-03==19Х5Х21=	ШТ	10
380	0976486078	КОЛЬЦО=ПГИ=ТУ6-02595-85==24Х6Х13=	ШТ	2
381	0976486082	КОЛЬ=ПГИ=ТУ191509904806898-03==187,5Х170Х11 С РЕЗ=	ШТ	8
382	0976486083	КОЛЬ=ПГИ=ТУ191509904806898-03==189Х172Х11 С РЕЗОМ=	ШТ	5
383	0976486105	КОЛЬЦО=ПГИ=ТУ191509904806898-03==198Х167Х11=	ШТ	1
384	0976486111	КОЛЬЦО=ПГИ=ТУ191509904806898-03==47Х27Х11,5=	ШТ	2
385	0976486112	КОЛЬЦО=ПГИ=ТУ191509904806898-03==49Х31Х11,5=	ШТ	20
386	0976486113	КОЛЬЦО=ПГИ=ТУ191509904806898-03==50,5Х37Х7,5=	ШТ	2
387	0976486115	КОЛЬЦО=ПГИ=ТУ191509904806898-03==136Х118Х7=	ШТ	10
388	0976486116	КОЛЬЦО=ПГИ=ТУ191509904806898-03==142Х124Х11=	ШТ	2
389	0976486123	КОЛЬЦО=ПГИ=ТУ191509904806898-03==39Х22Х9=	ШТ	30
390	0976486127	КОЛЬЦО=ПГИ=ТУ191509904806898-03==19Х5Х21=	ШТ	20
391	0976486135	КОЛЬЦО ГРАФИТОВОЕ=АТГ=ТУ48-20-95-00==190Х168Х12=	ШТ	60
392	0976486136	ЗАГОТОВКА ГРАФИТОВА=АТГ=ТУ48-20-95-00==272Х245Х12=	ШТ	15
393	0976486137	КОЛЬЦО ГРАФИТОВОЕ=АТГ===22Х7Х13=	ШТ	25
394	0976486140	КОЛЬЦО ГРАФИТОВОЕ=АТГ===28Х12Х6=	ШТ	33
395	0976486610	КОЛЬЦО=АТГ===108Х78Х9=	ШТ	154
396	0976486611	КОЛЬЦО=АТГ===135Х103Х9=	ШТ	154
397	0976498002	РУКАВ ФТОРОПЛАСТОВЫЙ=8Д4470046-3====	ШТ	8
398	0976498021	РУКАВ МЕТАЛ=Н8Д0447009-1-24-2====	ШТ	10
399	0976498066	РУКАВ ФТОРОПЛАСТОВЫЙ=8Д0447013-20-24====	ШТ	8
400	0976498146	РУКАВ ФТОРОПЛАСТОВЫЙ=8Д0447048-16-100====	ШТ	4
401	0976500073	РУКАВ МЕТАЛ=Н8Д0449032-2-32-45=ОСТ1 00697-85==0,5=	ШТ	6
402	0976600054	РУКАВ МЕТАЛ=4655А-2-70-25-0,7=ОСТ1 00697-85===	ШТ	2
403	0976600058	РУКАВ МЕТАЛ=4655А-2-100-25-1,0=ОСТ1 00697-85===	ШТ	2
404	0976611119	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ=МРО15.1Г78.7===32Х45Х1000=	ШТ	2
405	0976611121	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ=МРО15.1Г78.7===32Х45Х700=	ШТ	2
406	0976611122	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ=МРО15.1Г76.19===6Х100Х400=	ШТ	20
407	0657505015	ПЛАСТИНА=Ф-4Б=ТУ84-522-75==0,8=	КГ	6,4

408	0657510044	СТЕРЖНИ=Ф-4К20=ТУ6-05-1413-76==15Х400=	КГ	3
409	0657915040	ПРОФИЛЬ=Ф-4=ТУ6-05-810-88==М40470005=	КГ	14,6
410	0683703001	ЛЕНТА РЕЗИНОВАЯ=32725026=ТУ38.1051959-90===	М	10
411	0971716002	ВАЛИК ГИБКИЙ=ВУ===0,4=	М	20
412	0064063931	ЛИСТ=С345-3=Г27772-88=Л=14Х1850Х6000=	КГ	1170
413	0069103032	ЖЕСТЬ БЕЛАЯ=ЭЖК=Г13345-85=Л=32Х70Х82=	КГ	376
414	0102319035	ЛИСТ Г/К=30ХГСА=Г11268-76=Л=0,8Х1000Х2000=	КГ	129,4
415	0102319409	ЛИСТ Г/К=30ХГСА=Г11268-76=Л=1,8Х1000Х2000=	КГ	37
416	0112797723	=65Г-IIIБ=ТУ14-1-4118-04=Л=1,5Х970-1000Х1900-2000=	КГ	222
417	0112845186	ЛИСТ Х/К=30ХГСА-1=Г11268-76=Л=1,5Х1000Х2000=	КГ	262
418	0112845206	ЛИСТ Х/К=30ХГСА-1=Г11268-76=Л=1,6Х1000Х2000=	КГ	308
419	0112845246	ЛИСТ Х/К=30ХГСА-1=Г11268-76=Л=2Х1000Х2000=	КГ	300
420	0112845331	ЛИСТ Х/К=30ХГСА-1=Г11268-76=Л=2,2Х1000Х2000=	КГ	370
421	0112845333	ЛИСТ Х/К=30ХГСА-1=Г11268-76=Л=2,5Х1000Х2000=	КГ	200
422	0131411972	ЛИСТ Г/К=СТ45=Г1577-93=Л=36Х1500Х5000=	КГ	2730
423	0131413053	ЛИСТ Г/К=65Г=Г1577-93=Л=5Х1250Х2500=	КГ	3804
424	0134501426	ЛИСТ Г/К=325-09Г2С-14=Г19281-14=Л=18Х1500Х6000=	КГ	1260
425	0134502426	ЛИСТ Г/К=325-09Г2С-12-ГС=Г19281-14=Л=18Х1500Х6000=	КГ	2530
426	0134530552	ЛИСТ Г/К=295-09Г2С-14=Г19281-89=Л=25Х1500Х6000=	КГ	1750
427	0177109894	ЛИСТ Г/К=12Х18Н10Т=Г7350-77=Л=60Х1500Х6000=	КГ	4470
428	0179119930	=ХН28ВМАБ-ВД-М2б=ТУ14-1-2478-78=Л=4Х1000-1050Х2100	КГ	400
429	0179119938	=ХН28ВМАБ-ВД-М2б=ТУ14-1-2478-78=Л=5Х1010-1030Х1900	КГ	100
430	0179123929	=ХН65ВМБЮ-ВИ-М3б(ЭП914ВИ)=ТУ14-1-2758-79=Л=5Х1080-	КГ	100
431	0179359931	Л=ХН38ВТ-ВД-1б=ТУ14-1-5103-92=Л=10Х1000Х2000-2100=	КГ	168
432	0192202724	=11Х11Н2В2МФ-ШМ2а(ЭИ962-Ш)=ТУ14-1-3219-81=Л=1,5Х10	КГ	148
433	0192213542	ЛИСТ Х/К=ЭИ696Б=ТУ14-1-1747-76=Л=1,2Х750Х1500=	КГ	550
434	0192213969	ЛИСТ Х/К=ЭИ696Б=ТУ14-1-1747-76=Л=3Х1000Х2350-2400=	КГ	54
435	0192217330	ЛИСТ Х/К=ХН28ВМАБ-ВД=ТУ14-1-1747-76=Л=2Х1050Х2600=	КГ	46
436	0192217340	ЛИС=ХН28ВМАБ-ВД=ТУ14-1-1747-76=Л=3Х1010Х1570-1730=	КГ	121
437	0192217341	=ХН28ВМАБ-ВД=ТУ14-1-1747-76=Л=3Х1010-1020Х2170-226	КГ	80
438	0192218588	=10Х11Н20Т2Р(ЭИ696Б)=ТУ14-1-1747-76=Л=1,5Х1000Х226	КГ	134,74
439	0192218620	=10Х11Н20Т2Р(ЭИ696Б)=ТУ14-1-1747-76=Л=1,8Х750Х1500	КГ	137,7
440	0192218713	=10Х11Н20Т2Р(ЭИ696Б)=ТУ14-1-1747-76=Л=0,8Х710Х1500	КГ	96
441	0192222724	=ХН68ВМТЮК-ВД-М2а(ЭП693ВДМ2а)=ТУ14-1-1960-77=Л=1,5	КГ	100
442	0192223719	=10Х11Н20Т2Р-ВД(ЭИ696АВД)=ТУ14-1-2114-77=Л=1,2Х710	КГ	512
443	0192223816	ЛИСТ=10Х11Н20Т2Р-ВД=ТУ14-1-1747-76=Л=1,5Х710Х1500=	КГ	40
444	0192230379	=ХН65ВМБЮ-ВИ-М2а=ТУ14-1-123-182-05=Л=1,4Х1000Х2350	КГ	18
445	0192230719	=ХН65ВМБЮ-ВИ-М2а(ЭП914ВИ)=ТУ14-123-182-05=Л=1,2Х47	КГ	26
446	0192233501	ЛИСТ Х/=09Х15Н8Ю-М3а(ЭИ904)=Г5582-75=Л=1Х710Х1500=	КГ	400
447	0192233728	ЛИСТ Х/=09Х15Н8Ю-М3а(ЭИ904)=Г5582-75=Л=2Х750Х1420=	КГ	200
448	0192316723	ЛИСТ Х/К=ХН78Т-М2а=Г24982-81=Л=1,5Х700-710Х1800=	КГ	113
449	0192322747	ЛИСТ Х/=ХН78Т=ТУ14-1-1747-76=Л=1,5Х1000Х1860-1950=	КГ	97
450	0192322763	ЛИСТ Х/К=ХН78Т=ТУ14-1-1747-76=Л=0,8Х750Х1800=	КГ	88
451	0192322764	ЛИСТ=ХН78Т=ТУ14-1-1747-76=Л=0,8Х750-680Х1600-1500=	КГ	41,5
452	0192325581	=ХН77ТЮР(ЭИ437Б)=ТУ14-1-1747-76=Л=1,5Х720-1010Х147	КГ	200
453	0192325586	=ХН77ТЮР=ТУ14-1-1747-76=Л=1,5Х1000-1040Х2100-2300=	КГ	257
454	0192325587	=ХН77ТЮР=ТУ14-1-1747-76=Л=1,5Х1020-1040Х2150-2360=	КГ	234
455	0192325904	ЛИСТ Х/К=ХН77ТЮР=ТУ14-1-1747-76=Л=1Х1000Х2150=	КГ	194
456	0192325906	ЛИСТ=ХН77ТЮР=ТУ14-1-1747-76=Л=1,5Х1000Х1700-1600=	КГ	359
457	0193112789	ЛИСТ Х/К=12Х17Г9АН4=ЧМТУ1-518-68=Л=1,5Х750Х1500=	КГ	34
458	0194118738	=20Х23Н18-М-М2а(ЭИ417-М)=ТУ14-1-2186-77=Л=3,5Х750Х	КГ	300
459	0195312678	ЛИСТ Г/К=09Х15Н8Ю=Г5582-75=Л=3Х700Х1200=	КГ	20
460	0195315507	=ХН50ВМТЮБ-ВИ(ЭП648ВИ)=ТУ14-1-1052-74=Л=1Х750Х1280	КГ	79

461	0195315510	=ХН50ВМТЮБ-ВИ(ЭП648ВИ)=ТУ14-1-1052-74=Л=1Х710-730Х	КГ	112,9
462	0195315511	=ХН50ВМТЮБ-ВИ(ЭП648ВИ)=ТУ14-1-1052-74=Л=1Х710-750Х	КГ	60,9
463	0195366078	Л=ХН45МВТЮБР-ИД-М2а=ТУ14-1-1059-74=Л=2,5Х710Х1350=	КГ	54
464	0195366079	=ХН45МВТЮБР-ИД(ЭП718ИД)М2а=ТУ14-1-1059-74=Л=2Х710Х	КГ	275
465	0195366081	=ХН45МВТЮБР-ИД(ЭП718ИД)М2а=ТУ14-1-1059-74=Л=2Х710Х	КГ	323
466	0195366917	=ХН45МВТЮБР-ИД-М2а(ЭП718ИД)=ТУ14-1-1059-74=Л=1,5Х7	КГ	80
467	0196101973	ЛИСТ Х/К=20Х13=ТУ14-1-2186-77=Л=2Х800Х1600=	КГ	147
468	0196105560	ЛИСТ Х/К=30Х13=Г5582-75=Л=1,4Х710Х1420=	КГ	12
469	0196106854	ЛИСТ Х/К=30Х13=ТУ14-1-2186-74=Л=1,8Х800Х1600=	КГ	105
470	0196106999	ЛИСТ Х/К=30Х13=ТУ14-1-2186-77=Л=1,2=	КГ	34
471	0230019576	ТРУБА=СТ20=Г10705-80=ТР=108Х5=	КГ	12550
472	0230020731	ТРУБА С НП-ПВД-ЗВУ=СТ20=Г10705-80==530Х6=	КГ	22436
473	0231131941	ТРУБА=К50-09Г2С ТИПЗ=Г20295-85=ТР=1020Х10=	КГ	9162
474	0240022129	ТРУБА=12Х18Н10Т=Г9941-81=ТР=15Х1=	М	10
475	0240022138	ТРУБА=12Х18Н10Т=Г9941-81=ТР=15Х3=	М	9,3
476	0240022170	ТРУБА=12Х18Н10Т=Г9941-81=ТР=17Х3=	М	4,69
477	0240022323	ТРУБА=12Х18Н10Т=Г9941-81=ТР=19Х3,5=	М	96,8
478	0240022692	ТРУБА=12Х18Н10Т=Г9941-81=ТР=40Х1,5=	М	93,36
479	0240027285	ТРУБА Х/Д=12Х18Н10Т=Г9941-81=ТР=80Х4,5=	М	101,7
480	0240859008	ТРУБА=12Х18Н10Т=Г14162-79=ТР=1,6Х0,25=	М	23,86
481	0240959200	ТРУБА=12Х18Н10Т=Г9940-81=ТР=127Х15=	М	3,27
482	0241059084	ТРУБА=12Х18Н10Т=Г14162-79=ТР=3ПХ0,28П=	М	21,8
483	0243144118	ТРУБА=12Х18Н10Т=Г19277-73=ТР=А-10Х1,4=	М	40
484	0243144197	ТРУБА=12Х18Н10Т=Г19277-73=ТР=А-14Х0,8=	М	13
485	0243144475	ТРУБА=12Х18Н10Т-А=Г19277-16=ТР=27Х0,8=	М	15
486	0243144526	ТРУБА=12Х18Н10Т-А=Г19277-16=ТР=30Х1=	М	16,36
487	0243144634	ТРУБА=12Х18Н10Т-А=Г19277-16=ТР=36Х1=	М	10,6
488	0243146033	ТРУБА=12Х18Н10Т=Г19277-16=ТР=4Х0,8=	М	11,1
489	0243146082	ТРУБА=12Х18Н10Т=Г19277-16=ТР=8Х0,8=	М	10,5
490	0243146114	ТРУБА=12Х18Н10Т=Г19277-16=ТР=10Х0,8=	М	28,1
491	0243146155	ТРУБА=12Х18Н10Т=Г19277-16=ТР=12Х0,8=	М	154
492	0243146219	ТРУБА=12Х18Н10Т=Г19277-16=ТР=15Х1=	М	21,9
493	0243146249	ТРУБА=12Х18Н10Т=Г19277-16=ТР=16,2Х1,1=	М	11
494	0243146803	ТРУБА=12Х18Н10Т=Г19277-16=ТР=50,2Х1,1=	М	32
495	0243147243	ТРУБА=12Х18Н10Т=Г19277-73=ТР=Б-16Х1,4=	М	24,56
496	0243147581	ТРУБА=12Х18Н10Т=Г19277-73=ТР=Б-34Х0,8=	М	56
497	0243147600	ТРУБА=12Х18Н10Т=Г19277-73=ТР=Б-42Х2=	М	94,3
498	0276220534	ТРУБА=СТ45=ТУ13-3Р-1430=ТР=102Х8=	КГ	2692
499	0099220025	ПРУТОК=МА5=Г18351-73=КР=24=	КГ	95
500	0406003001	ПОРОШОК=ПВНХ16ЮБНТ=ТУ14-22-34-90===	КГ	5
501	0406605002	ПОРОШОК БАББИТОВЫЙ=ПРБ-83====	КГ	10,3
502	0406608002	ПОРОШОК=ПНХ20К2ОЮ13=ТУ14-22-11-88===	КГ	10
503	0406821003	ПОРОШОК СВИНЦОВЫЙ=ПС2=Г16138-78===	КГ	20
504	0406822004	ПОРОШОК СВИНЦОВЫЙ=ПС1=ТУ9211105620406542201-06===	КГ	15,8
505	0406822005	ПОРОШОК СВИНЦОВЫЙ=ПС1=ТУ48-0219-61-99===	КГ	40,8
506	0406822006	ПОРОШОК СВИНЦОВЫЙ=ПС1=ТУ9211-001-02===	КГ	46,8
507	0406823003	ПОРОШОК=ПР-10Р6М5Д=ТУ14-22-140-00=ФР80-200МКМ==	КГ	40
508	0407703001	ПОРОШОК=ВПР-16(ПТ56Д23Ц12Н9)=ТУ14-1-4111-86===	КГ	0,1
509	0413009001	ПОРОШОК=ПОССУ30-2====	КГ	25,5
510	0417104001	ЛИГАТУРА=АКЦЕ====	КГ	5
511	0417104002	ЛИГАТУРА=АКЦЕ(С ИТТРИЕМ)====	КГ	1,27
512	0442509311	ПРОВОЛОКА=Д18=Г14838-78=ПР=4=	КГ	28,8
513	0442510081	ПРОВОЛОКА=СВ-АК5=Г7871-75=ПР=1,6=	КГ	46

514	0442510840	ПРОВОЛОКА=ВСВАК5Н=Г7871-75=ПР=1,6=	КГ	27,8
515	0442518002	ПРОВОЛОКА=ВСВАМЦН=Г7871-75=ПР=2,5=	КГ	10,00
516	0442627047	ФОЛЬГА=АД1 ДПРХМ=Г618-14==0,2Х1000=	КГ	400
517	0442628016	ФОЛЬГА=АД1 ДПРХМ=Г618-14==0,016Х60=	КГ	50
518	0443127019	ТРУБА=АВ-М=Г18475-82=ТР=8Х1=	КГ	66
519	0444135127	ПРУТОК=Д16Т=Г21488-97=КР=22=	КГ	49,00
520	0444262144	ПРУТОК=АК4-1=Г21488-97=КР=50=	КГ	144
521	0444288153	ПРУТОК=АК6=Г21488-97=КР=75=	КГ	179,5
522	0444288155	ПРУТОК=АК6=Г21488-97=КР=85=	КГ	468
523	0444633613	ПРУТОК=Д1Т=Г21488-97=Ш=22=	КГ	101
524	0444633617	ПРУТОК=Д1Т=Г21488-76=Ш=27=	КГ	41,5
525	0445145152	ЛИСТ=АД1М=Г21631-76=Л=1Х1200Х3000=	КГ	44
526	0445145160	ЛИСТ=АД1М=Г21631-76=Л=1,2Х1000Х2000=	КГ	1061,2
527	0445400347	ЛИСТ=ВД1АМ=ТУ1-804-449-08=Л=3Х1500Х3000=	КГ	775
528	0445401152	ЛИСТ=ВД1АМ=Г21631-76=Л=1Х1200Х3000=	КГ	9,6
529	0445523152	ЛИСТ=Д1АМ=Г21631-76=Л=1Х1200Х3000=	КГ	9,9
530	0445523205	ЛИСТ=Д1АМ=Г21631-76=Л=1,5Х1200Х2000=	КГ	7
531	0473306215	ТРУБА=М3М=Г617-06=ТР=60Х3,5=	КГ	150
532	0485108079	ТРУБА=ЛС59-1=Г494-90=ТР=40Х10=	КГ	72
533	0485503060	ТРУБА=Л63 ДКРНП=Г494-90=ТР=16Х1,5Х140=	М	270
534	0487309205	ПРУТОК=Л63=Г2060-06=КР=5=	КГ	300
535	0487309211	ПРУТОК=Л63=Г2060-06=КР=10=	КГ	280
536	0231997481	ТРУБА Э/С===ТР=426Х6=	М	36
537	0320070014	ФЛАНЕЦ=12Х18Н10Т=Г12820-80==1-65-10=	ШТ	159
538	0320070101	ФЛАНЕЦ КВАДРАТНЫЙ=12Х18Н10Т=Г12820-80==1-100-6=	ШТ	25
539	0564001002	БЛОК МРАМОРНЫЙ=====	М3	65,59
540	0564001003	БЛОК МРАМОРНЫЙ=====	М3	67,98
541	0564001004	БЛОК МРАМОРНЫЙ=====	М3	12,45
542	0565597016	БЛОК=ФБС9-6-6====	ШТ	2
543	0565597017	БЛОК=ФБС9-4-6====	ШТ	5
544	0565597019	БЛОК=ФБС12-5-6====	ШТ	4
545	0565597021	БЛОК=ФБС12-4-6====	ШТ	4
546	0565607006	ПОДУШКА=ОП6-4====	ШТ	4
547	0565610005	ПРИБОР ФРАМУЖНЫЙ=====	ШТ	210
548	0565610046	УГОЛЬНИК МЕБЕЛЬНЫЙ====10Х10=	ШТ	718
549	0569222014	ПЕТЛЯ МЕБЕЛЬНАЯ=====	ШТ	155
550	0569230001	НАВЕС ДВЕРНОЙ====N1=	ШТ	262
551	0569241007	ЗАВЕРТКА ОКОННАЯ=ЗФ-2====	ШТ	808
552	0569241011	ЗАВЕРТКА ФОРТОЧНАЯ=====	ШТ	1906
553	0569269002	ЗАМОК МЕБЕЛЬНЫЙ=====	ШТ	15
554	0569289021	РУЧКА ДВЕРНАЯ=БЕЛАЯ/СЕРАЯ====	ШТ	616
555	0569289159	РУЧКА-КНОПКА=====	ШТ	393
556	0569369026	ЗАВЕРТКА НАКЛАДНАЯ=====	ШТ	40
557	0569376118	ОГРАНИЧИТЕЛЬ ОКОН=====	ШТ	510
558	0569425001	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ=====	ШТ	3537
559	0569500006	ВЕНТИЛЬ====ДУ15=	ШТ	768
560	0670105033	СТЕКЛО ГЛАДКОЕ====340Х28Х17=	ШТ	5
561	0860908010	КИСТЬ=П/Х===N2=	ШТ	239
562	0886808101	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ=====	ШТ	14
563	0123137036	ПРУТОК=10Х11Н20Т2Р=ТУ14-1-1671-76=КР=35=	КГ	2030
564	0123137039	ПРУТОК=10Х11Н20Т2Р=ТУ14-1-1671-76=КР=38=	КГ	530
565	0123137061	ПРУТОК=10Х11Н20Т2Р=ТУ14-1-1671-76=КР=70=	КГ	41
566	0123137089	ПРУТОК=10Х11Н20Т2Р=ТУ14-1-1671-76=КР=180=	КГ	582

567	0123141025	ПРУТОК=Х12Н20Т2Р=ЧМТУ1-1040-70=КР=24=	КГ	910
568	0123141036	ПРУТОК=Х12Н20Т2Р=ЧМТУ1-1040-70=КР=35=	КГ	440
569	0123151021	ПРУТОК=ХН38ВТ=ТУ14-1-476-15=КР=20 Г.ОБР=	КГ	219
570	0123151085	ПРУТОК=ХН38ВТ=ТУ14-1-476-15=КР=150 Г.ОБР=	КГ	9760
571	0123151088	ПРУТОК=ХН38ВТ=ТУ14-1-476-15=КР=165 Г.ОБР=	КГ	634
572	0123201013	ПРУТОК=10Х11Н23Т3МР-ВД=ТУ14-1-312-72=КР=12=	КГ	400
573	0123204016	ПРУТОК=10Х15Н27Т3МР-ВД=ТУ14-1-4481-88=КР=15 Г.ОБР=	КГ	50
574	0123227021	ПРУТОК=45Х14Н14В2М=ТУ14-1-1671-76=КР=20 Г.ОБР=	КГ	298
575	0123237033	ПРУТОК=10Х11Н20Т2Р=ТУ14-1-1671-76=КР=32 Г.ОБР=	КГ	677
576	0123237045	ПРУТОК=10Х11Н20Т2Р=ТУ14-1-1671-76=КР=45 Г.ОБР=	КГ	140
577	0123237079	ПРУТОК=10Х11Н20Т2Р=ТУ14-1-1671-76=КР=120 Г.ОБР=	КГ	9035
578	0123237084	ПРУТОК=10Х11Н20Т2Р=ТУ14-1-1671-76=КР=140 Г.ОБР=	КГ	4056
579	0123400753	ПОЛОСА=11Х11Н2В2МФ-Ш=ТУ14-1-2150-77=П=8Х420=	КГ	1047
580	0123650999	ПРУТОК(РЕЗ=ХН65ВМБЮ-ИД=ТУ14-1-4504-88=КР=28 Г.ОБР=	КГ	51
581	0127204037	ПРУТОК=ХН28ВМАБ-ВД=ТУ14-1-192-72=КР=36 Г.ОБР=	КГ	112
582	0127204073	ПРУТОК=ХН28ВМАБ-ВД=ТУ14-1-192-72=КР=100 Г.ОБР=	КГ	209
583	0127204087	ПРУТОК=ХН28ВМАБ-ВД=ТУ14-1-192-72=КР=160 Г.ОБР=	КГ	480
584	0127208027	ПРУТОК=ХН60ВТ=ТУ14-1-286-98=КР=26 Г.ОБР=	КГ	100
585	0127237011	ПРУТОК=ХН77ТЮР=ТУ14-1-75-71=КР=10 Г.ОБР=	КГ	15
586	0127640092	ПРУТОК=ХН78Т=ТУ14-1-1671-76=КР=200 Г.ОБР=	КГ	167
587	0128143021	ПРУТОК=ХН55ВМТКЮ-ВД=ТУ14-1-223-76=КР=20=	КГ	293
588	0128251019	ПРУТОК=ХН77ТЮР-ВД=ТУ14-1-223-72=КР=18 Г.ОБР=	КГ	500
589	0129041067	ПРУТОК=10Х11Н20Т2Р=ТУ14-1-1671-76=КВ=80Х80=	КГ	160
590	0129041071	ПРУТОК=10Х11Н20Т2Р=ТУ14-1-1671-76=КВ=90Х90=	КГ	190
591	0161135019	ПРУТОК=14Х17Н2=ТУ14-1-377-72=КР=18=	КГ	10
592	0161163031	ПРУТОК=12Х25Н16Г7АР=ТУ14-1-225-72=КР=30=	КГ	46
593	0161235017	ПРУТОК=14Х17Н2=ТУ14-1-377-72=КР=16 Г.ОБР=	КГ	300
594	0161235046	ПРУТОК=14Х17Н2=ТУ14-1-377-72=КР=45 Г.ОБР=	КГ	100
595	0161247048	ПРУТОК=12Х18Н10Т=ТУ14-1-377-72=КР=50 Г.ОБР=	КГ	292
596	0163105048	ПРУТОК=09Х15Н8Ю=ТУ14-1-1831-76=КР=50=	КГ	760
597	0163105054	ПРУТОК=09Х15Н8Ю=ТУ14-1-1831-76=КР=60=	КГ	500
598	0164130007	ПРУТОК=95Х18=ТУ14-1-377-72=КР=8=	КГ	359
599	0164230012	ПРУТОК=95Х18=ТУ14-1-377-72=КР=11 Г.ОБР=	КГ	242
600	0164230017	ПРУТОК=95Х18=ТУ14-1-377-72=КР=16 Г.ОБР=	КГ	215
601	0168112023	ПРУТОК=15Х12Н2МВФАБ-Ш=ТУ14-1-1161-75=КР=22=	КГ	23
602	0168112035	ПРУТОК=15Х12Н2МВФАБ-Ш=ТУ14-1-1161-75=КР=34=	КГ	28
603	0168127007	ПРУТОК=15Х16Н2АМ-Ш=ТУ14-1-948-74=КР=8=	КГ	30
604	0168168037	ПРУТОК=12Х25Н16Г7АР-Ш=ТУ14-1-225-72=КР=36=	КГ	47
605	0168212009	ПРУТОК=15Х12Н2МВФАБ-Ш=ТУ14-1-1161-75=КР=8 Г.ОБР=	КГ	239
606	0168212011	ПРУТОК=15Х12Н2МВФАБ-Ш=ТУ14-1-1161-75=КР=10 Г.ОБР=	КГ	225
607	0168212020	ПРУТОК=15Х12Н2МВФАБ-Ш=ТУ14-1-1161-75=КР=19 Г.ОБР=	КГ	290
608	0168212026	ПРУТОК=15Х12Н2МВФАБ-Ш=ТУ14-1-1161-75=КР=25 Г.ОБР=	КГ	358
609	0168216027	ПРУТОК=13Х14Н3В2ФР-Ш=ТУ14-1-3297-82=КР=26 Г.ОБР=	КГ	25
610	0168217010	ПРУТОК=13Х11Н2В2МФ-Ш=ТУ14-1-3297-82=КР=9 Г.ОБР=	КГ	201
611	0168217011	ПРУТОК=13Х11Н2В2МФ-Ш=ТУ14-1-3297-82=КР=10 Г.ОБР=	КГ	167
612	0168217012	ПРУТОК=13Х11Н2В2МФ-Ш=ТУ14-1-3297-82=КР=11 Г.ОБР=	КГ	190
613	0168217059	ПРУТОК=13Х11Н2В2МФ-Ш=ТУ14-1-3297-82=КР=65 Г.ОБР=	КГ	290
614	0168223054	ПРУТОК=07Х16Н6-Ш=ТУ14-1-1660-76=КР=60 Г.ОБР=	КГ	300
615	0168227009	ПРУТОК=15Х16Н2АМ-Ш=ТУ14-1-948-74=КР=8 Г.ОБР=	КГ	200
616	0168227011	ПРУТОК=15Х16Н2АМ-Ш=ТУ14-1-948-74=КР=10 Г.ОБР=	КГ	100
617	0168227068	ПРУТОК=15Х16Н2АМ-Ш=ТУ14-1-948-74=КР=85 Г.ОБР=	КГ	54
618	0168227072	ПРУТОК=15Х16Н2АМ-Ш=ТУ14-1-948-74=КР=95 Г.ОБР=	КГ	500
619	0169112024	ПРУТОК=30Х13-Ш=ТУ14-1-377-72=КР=23=	КГ	95

620	0169211046	ПРУТОК=20Х13-Ш=ТУ14-1-377-72=КР=45 Г.ОБР=	КГ	50
621	0169211051	ПРУТОК=20Х13-Ш=ТУ14-1-377-72=КР=55 Г.ОБР=	КГ	220
622	0169212059	ПРУТОК=30Х13-Ш=ТУ14-1-377-72=КР=65 Г.ОБР=	КГ	151,4
623	0169214013	ПРУТОК=95Х18-Ш=ТУ14-1-595-73=КР=12 Г.ОБР=	КГ	41
624	0169214017	ПРУТОК=95Х18-Ш=ТУ14-1-595-73=КР=16 Г.ОБР=	КГ	14,3
625	0169214019	ПРУТОК=95Х18-Ш=ТУ14-1-595-73=КР=18 Г.ОБР=	КГ	20
626	0169214023	ПРУТОК=95Х18-Ш=ТУ14-1-595-73=КР=22 Г.ОБР=	КГ	15
627	0169322033	ПРУТОК=1Н3В==КР=32=	КГ	580
628	0169323026	ПРУТОК=20ХН4==КР=25=	КГ	360
629	0872671254	МОДУЛЬ ОПТОТИРИСТОРНЫЙ=МТОТО80-10====	ШТ	10
630	0885100087	ПОСТ УПРАВЛЕН=КУ-91-1ЕХД11ВТ5ХЛ2=ТУ16-526201-75===	ШТ	4
631	0887500418	ТРАНСФОРМАТОР=АОСН-8-220-82====	ШТ	1
632	0930317514	КАБЕЛЬ=КВББШВ-ХЛ=ТУ16К01-25-01==14Х1,5=	М	197
633	0931340201	КАБЕЛЬ=КНР-ЭК===3Х25=	М	962
634	0932113005	ПРОВОД=БИНЭ=ТУ16-505.620-74==0,5=	М	1000
635	0932603001	ПРОВОД=ПТЛ-250=ТУ16-505.280-79==0,35=	М	654
636	0932603004	ПРОВОД=ПТЛ-250=ТУ16-505.280-79==1,0=	М	972
637	0932603005	ПРОВОД=ПТЛ-250=ТУ16-505.280-79==4,0=	М	176,5
638	0933018012	ПРОВОД=МП37-12=ТУ16-505.191-80==0,12=	М	149
639	0933018100	ПРОВОД=МП37-12=ТУ16-505.191-80==1,0=	М	1701
640	0933018101	ПРОВОД=МП37-12=ТУ16-505.191-80==1,5=	М	1040
641	0933021001	ПРОВОД=МПЭ37-12=ТУ16-505.191-80==0,35=	М	200
642	0093900557	МАНОМЕТР=МП4-У(160)====	ШТ	103
643	0093900558	МАНОМЕТР=МП3-АУ(100)====	ШТ	9
644	0093900561	МАНОМЕТР=МП4-У(160)====	ШТ	27
645	0093900568	МАНОМЕТР=МТП(100)===0-2,5=	ШТ	23
646	0889308029	МАНОМЕТР=ДМ2010(100)====	ШТ	8
647	0889308032	МАНОМЕТР=ДМ2005С1Е(100)===0-40=	ШТ	1
648	0889308033	МАНОМЕТР=МВ(60)===0-30=	ШТ	4
649	0889308034	МАНОМЕТР=МВП3-А(160)===-1-0-3:1-0-24=	ШТ	7
650	0889308037	МАНОМЕТР=МВП3А===1-0-1,5=	ШТ	2
651	0889308042	МАНОМЕТР=МО(160)===0-1,6;0-2,5;0-4;0-100;0-250=	ШТ	22
652	0889308061	МАНОМЕТР=МТП-2М(60)===0-160=	ШТ	39
653	0889308103	МАНОМЕТР=ДМ2005(160)====	ШТ	34
654	0217154481	ПРУТОК=У8А=Г14955-77=КР=7 Гh11=	КГ	265
655	0217549439	ПРУТОК=12Х18Н10Т=Г18907-73=КР=2,6=	КГ	18,3
656	0217550791	ПРУТОК=14Х17Н2=ТУ14-1-3957-85=КР=24 Вh11=	КГ	200
657	0217552667	ПРУТОК=12Х18Н10Т=Г14955-77=КР=3,5 Вh9=	КГ	100
658	0217552681	ПРУТОК=12Х18Н10Т=Г14955-77=КР=4,5 Вh9=	КГ	20,5
659	0217554520	ПРУТОК=ХН78Т=ТУ14-1-3957-85=КР=6,25 Вh11=	КГ	100
660	0217554717	ПРУТОК=ХН78Т=ТУ14-1-3957-85=КР=6 Вh11=	КГ	26
661	0217555509	ПРУТОК=15Х16Н2АМ-Ш=ТУ14-1-1434-75=КР=5,5 Гh11=	КГ	32
662	0217555522	ПРУТОК=15Х16Н2АМ-Ш=ТУ14-1-1434-75=КР=6,5 Гh11=	КГ	75,3
663	0217556677	ПРУТОК=ХН60ВТ=ТУ14-1-2287-77=КР=4=	КГ	4,25
664	0217558456	ПРУТОК=ХН78Т=ТУ14-1-3957-85=КР=3,5 Вh11=	КГ	40
665	0217580497	ПРУТОК=13Х11Н2В2МФ-Ш=ТУ14-1-2835-79=КР=5 Вh9=	КГ	6,5
666	0217580657	ПРУТОК=13Х11Н2В2МФ-Ш=ТУ14-1-2835-79=КР=3 Вh9=	КГ	100
667	0217580667	ПРУТОК=13Х11Н2В2МФ-Ш=ТУ14-1-2835-79=КР=3,5=	КГ	10
668	0217580687	ПРУТОК=13Х11Н2В2МФ-Ш=ТУ14-1-2835-79=КР=4,5=	КГ	4,5
669	0217584019	ПРУТОК=13Х11Н2В2МФ-Ш=ТУ14-1-1791-76=КР=18 Гh11=	КГ	100
670	0217584527	ПРУТОК=13Х11Н2В2МФ-Ш=ТУ14-1-1791-76=КР=27 Гh11=	КГ	50
671	0217595457	ПРУТОК=13Х11Н2В2МФ-Ш=ТУ14-1-2835-79=КР=3 Вh9=	КГ	83,18
672	0217595463	ПРУТОК=13Х11Н2В2МФ-Ш=ТУ14-1-2835-79=КР=3,3 Вh9=	КГ	249

673	0217651481	ПРУТОК=95Х18=ТУ14-1-3957-85=КР=7 Гh11=	КГ	100
674	0217652697	ПРУТОК=95Х18=Г14955-77=КР=5 Вh9=	КГ	3,3
675	0217657427	ПРУТОК=30Х13=Г14955-77=КР=1,5 Вh9=	КГ	17,5
676	0221507498	ПРУТОК=ШХ15=Г801-78=КР=11 h11=	КГ	30
677	0222153469	ПРУТОК=38ХА=ТУ14-1-950-86=КР=5 Вh11=	КГ	50
678	0222158461	ПРУТОК=38ХА=ТУ14-1-950-86=КР=4 h11=	КГ	77
679	0222158469	ПРУТОК=38ХА=ТУ14-1-950-86=КР=5 h11=	КГ	47,3
680	0222158500	ПРУТОК=38ХА=ТУ14-1-950-86=КР=11,5 h11=	КГ	43
681	0222162475	ПРУТОК=30ХГСА=ТУ14-1-950-86=КР=6=	КГ	60
682	0222162476	ПРУТОК=30ХГСА=ТУ14-1-950-86=КР=6,3 Вh11=	КГ	75
683	0222162481	ПРУТОК=30ХГСА=ТУ14-1-950-86=КР=7=	КГ	22
684	0222162500	ПРУТОК=30ХГСА=ТУ14-1-950-86=КР=11,5 Вh11=	КГ	50
685	0222165469	ПРУТОК=30ХГСА-СШ=ТУ14-1-950-86=КР=5 h11=	КГ	100
686	0222165484	ПРУТОК=30ХГСА-СШ=ТУ14-1-950-86=КР=7,5 h11=	КГ	47,5
687	0222166475	ПРУТОК=38ХА-СШ=ТУ14-1-950-86=КР=6 h11=	КГ	7
688	0222166498	ПРУТОК=38ХА-СШ=ТУ14-1-950-86=КР=11 h11=	КГ	100
689	0222166536	ПРУТОК=38ХА-СШ=ТУ14-1-950-86=КР=34 h11=	КГ	50,2
690	0222448481	ПРУТОК=38ХА=ТУ14-1-950-86=Ш=8 Вh11=	КГ	150
691	0222458410	ПРУТОК=38ХА=ТУ14-1-950-86=Ш=9 h11=	КГ	231
692	0222458412	ПРУТОК=38ХА=ТУ14-1-950-86=Ш=11 h11=	КГ	41
693	0222458414	ПРУТОК=38ХА=ТУ14-1-950-86=Ш=13 h11=	КГ	28,5
694	0222458444	ПРУТОК=38ХА=ТУ14-1-950-86=Ш=55 h11=	КГ	150
695	0222462409	ПРУТОК=30ХГСА=ТУ14-1-950-86=Ш=8 h11=	КГ	6,8
696	0222462412	ПРУТОК=30ХГСА=ТУ14-1-950-86=Ш=11 h11=	КГ	50
697	0222462413	ПРУТОК=30ХГСА=ТУ14-1-950-86=Ш=12 h11=	КГ	46
698	0222462438	ПРУТОК=30ХГСА=ТУ14-1-950-86=Ш=46 h11=	КГ	72
699	0222470438	ПРУТОК=30ХГСА=ТУ14-1-950-86=Ш=46 Вh11=	КГ	105
700	0222478415	ПРУТОК=38ХА=ТУ14-1-950-86=Ш=14 Вh11=	КГ	430
701	0225212490	ПРУТОК=20Х13-Ш=ТУ14-1-3957-85=КР=9 Вh11=	КГ	213,7
702	0225213481	ПРУТОК=30Х13=ТУ14-1-3957-85=КР=7 Вh11=	КГ	150
703	0226153482	ПРУТОК=12Х18Н9Т=ТУ14-1-3957-85=КР=7 Вh11=	КГ	150
704	0226157525	ПРУТОК=12Х18Н10Т=ТУ14-1-2972-80=КР=23 Дh11=	КГ	100
705	0226184423	ПРУТОК=15Х16Н2АМ-Ш=ТУ14-1-183-72=Ш=22 h11=	КГ	308,2
706	0226190412	ПРУТОК=15Х16Н2АМ-Ш=ТУ14-1-3575-83=Ш=11 Вh11=	КГ	434
707	0226190423	ПРУТОК=15Х16Н2АМ-Ш=ТУ14-1-3575-83=Ш=22 Вh11=	КГ	779
708	0226190527	ПРУТОК=15Х16Н2АМ-Ш=ТУ14-1-3575-83=Ш=27 h12=	КГ	600
709	0226191011	ПРУТОК=15Х16Н2АМ-Ш=ТУ14-1-3575-83=Ш=10=	КГ	500
710	0226191427	ПРУТОК=15Х16Н2АМ-Ш=ТУ14-1-3575-83 грВ=Ш=27=	КГ	606,5
711	0226254506	ПРУТОК=14Х17Н2=ТУ14-1-378-72=КР=13 h11=	КГ	33,5
712	0226264494	ПРУТОК=ХН78Т=ТУ14-1-3957-85=КР=10 h11=	КГ	182,9
713	0227136530	ПРУТОК=12Х2Н4А=ТУ14-1-950-86=КР=28 h11=	КГ	95
714	0227140461	ПРУТОК=60С2А=Г14963-78=КР=4 h11=	КГ	51,78
715	0227140475	ПРУТОК=60С2А=Г14963-78=КР=6 h11=	КГ	85
716	0227142512	ПРУТОК=60С2А=Г14959-79=КР=16 h11=	КГ	75
717	0227177475	ПРУТОК=13Х11Н2В2МФ-Ш=ТУ14-136-267-78=КР=6 Дh11=	КГ	50
718	0228154411	ПРУТОК=12Х18Н10Т=ТУ14-1-3957-85=Ш=10 Вh11=	КГ	98
719	0228154420	ПРУТОК=12Х18Н10Т=ТУ14-1-3957-85=Ш=19 Вh11=	КГ	40
720	0228177420	ПРУТОК=10Х11Н20Т3Р=ТУ14-1-3957-85=Ш=19 h11=	КГ	277
721	0228177423	ПРУТОК=10Х11Н20Т3Р=ТУ14-1-3957-85=Ш=22 h11=	КГ	500
722	0228177432	ПРУТОК=10Х11Н20Т3Р=ТУ14-1-3957-85=Ш=36 h11=	КГ	500
723	0228202415	ПРУТОК=20Х13=ТУ14-1-3957-85=Ш=14 h11=	КГ	46
724	0228555404	ПРУТОК=14Х17Н2=ТУ14-1-3957-85=Ш=5,5 h11-В=	КГ	101
725	0228556420	ПРУТОК=10Х11Н20Т3Р=ТУ14-1-378-72=Ш=19 h11=	КГ	700

726	0228561409	ПРУТОК=14Х17Н2=ТУ14-1-3957-85=Ш=8 Bh11=	КГ	100
727	0228561411	ПРУТОК=14Х17Н2=ТУ14-1-3957-85=Ш=10 Bh11=	КГ	200
728	0228580513	ПРУТОК=ХН77ТЮР=ТУ14-1-3953-85=Ш=12 h12=	КГ	23
729	0229105469	ПРУТОК=СТ10=Г1050-88=КР=5 Bh11=	КГ	500
730	0229107461	ПРУТОК=СТ20=Г1051-73,Г1050-13=КР=4 h11=	КГ	85
731	0229107469	ПРУТОК=СТ20=Г1051-73=КР=5 h11=	КГ	87,8
732	0229112484	ПРУТОК=СТ45=ТУ14-1-2330-77=КР=7,5 Bh11=	КГ	144
733	0229113475	ПРУТОК=СТ45=Г1050-88=КР=6 Bh11=	КГ	114
734	0229120500	ПРУТОК=СТ45-В=Г1050-88=КР=11,5 h11=	КГ	53,5
735	0229137484	ПРУТОК=СТ10=Г1050-88=КР=7,5 Bh11=	КГ	31,7
736	0229401035	ПРУТОК=40Х=Г4543-71=КР=34 Bh11=	КГ	50
737	0229403484	ПРУТОК=40Х=Г4543-71=КР=7,5 Bh11=	КГ	200
738	0229403488	ПРУТОК=40Х=Г4543-71=КР=8,5 Bh11=	КГ	50
739	0229403494	ПРУТОК=40Х=Г4543-71=КР=10=	КГ	25
740	0229403530	ПРУТОК=40Х=Г4543-71=КР=28 Bh11=	КГ	17,8
741	0229404413	ПРУТОК=40Х=Г4543-71=Ш=12 Bh11=	КГ	7,8
742	0229405426	ПРУТОК=СТ10=Г1050-88=Ш=26 Bh11=	КГ	50
743	0229407405	ПРУТОК=СТ20=Г1050-88=Ш=5,5 Bh11=	КГ	94
744	0229407413	ПРУТОК=СТ20=Г1050-88=Ш=12 Bh11=	КГ	165
745	0229407414	ПРУТОК=СТ20=Г1050-88=Ш=13 Bh11=	КГ	45,2
746	0229407418	ПРУТОК=СТ20=Г1050-88=Ш=17 Bh11=	КГ	199
747	0229407420	ПРУТОК=СТ20=Г1050-88=Ш=19 Bh11=	КГ	80
748	0229407422	ПРУТОК=СТ20=Г1050-88=Ш=21 Bh11=	КГ	73
749	0229407538	ПРУТОК=СТ20=Г1051-73,Г1050-13=Ш=36 h11=	КГ	86
750	0229410414	ПРУТОК=СТ35=Г1050-88=Ш=13 Bh11=	КГ	52
751	0229410438	ПРУТОК=СТ35=Г1050-88=Ш=46 Bh11=	КГ	200
752	0229455494	ПРУТОК=СТ10=Г1050-88=Ш=10 h11=	КГ	23,27
753	0229458502	ПРУТОК=СТ10=Г1050-88=Ш=12 Bh11=	КГ	60,4
754	0229458506	ПРУТОК=СТ10=Г1050-88=Ш=13 Bh11=	КГ	73,2
755	0229458514	ПРУТОК=СТ10=Г1050-88=Ш=17 Bh11=	КГ	38,3
756	0000006407	ПИЛА ЛЕНТОЧНАЯ ПО ДЕРЕВУ====15Х06=	М	5000
757	0013458004	ФЕРРОТИТАН=ФТИ30=Г4761-91===	КГ	58
758	0050597527	ШВЕЛЛЕР=С345-4=Г27772-88=ШВ=27У=	КГ	1020
759	0053556090	УГОЛОК=СТ3ПС-5=Г535-05=У=90Х90Х8=	КГ	1035
760	0100622036	ЛИСТ ПРОФИЛЬНЫЙ=ОЦИНК===0,7=	М2	157,65
761	0263050342	ТРУБА=СТ20=Г8733-74=ТР=20Х2=	М	62,35
762	0923003330	ПОКОВКА=10Х11Н20Т2Р=ТУ14-1-2902-80=ПК=330=	КГ	207
763	0923130095	ПОКОВКА=СТ45=Г8479-70=ПК=950Х550Х130=	ШТ	8
764	0923132085	ПОКОВКА=5ХНМ=Г8479-70=ПК=750Х510Х350=	ШТ	4
765	0923132086	ПОКОВКА=5ХНМ=Г8479-70=ПК=510Х450Х530=	ШТ	4
766	0962218085	ШТАМПОВКА=ХН77ТЮРУ-ВД=ТУ1-801-937-=ШТ=ТМ-85Т=	ШТ	45
767	0962218232	ШТАМПОВКА=ХН77ТЮРУ-ВД=ТУ1-801-937-=ШТ=АК-232Т=	ШТ	47
768	0972001024	МАГНИТ=6Ю7.770.015===15Х30=	ШТ	90