Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Казанское моторостроительное производственное объединение" , Литейное производство-№ 1

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
001. Литейное производство-№ 1					
1. Участок магниевого и алюминиевого литья №1					
11. Формовочная группа №11					
001.011.001. Лаборант химического анализа	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	1.02.23	ЛП, ООТиТ	
001.011.002. Выбивальщик отливок	Использовать специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания. Усовершенствовать систему вентиляции	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	1.06.23	ЛП, отдел	
	Использовать индивидуальные средства защиты от шума. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	постоянно	ЛП	
	Использовать индивидуальные средства защиты от локальной вибрации. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	1.02.23	ЛП ООТиТ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	1.02.23	ЛП ООТиТ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	1.02.23	ЛП ООТиТ	
001.011.003. Термист	Использовать специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	1.02.23	ЛП ООТиТ	
	В целях защиты работающего от перегревания, использовать защиту временем и средства индивидуальной защиты.	Улучшение условий труда работников	1.02.23	ЛП ООТиТ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	1.02.23	ЛП ООТиТ	
001.011.004. Термист	Использовать специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	1.02.23	ЛП ООТиТ	

	В целях защиты работающего от перегревания, использовать защиту временем и средства индивидуальной защиты.	Улучшение условий труда работников	1.02.23	ПП ООТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	1.02.23	ПП ООТиЗ	
12. Плавильно- заливочная группа №12					
001.012.005. Плавильщик металла и сплавов	Использовать специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	1.02.23	ПП ООТиЗ	
	Использовать индивидуальные средства защиты от шума. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	1.02.23	ПП ООТиЗ	
	В целях защиты работающего от перегревания, использовать защиту временем и средства индивидуальной защиты.	Улучшение условий труда работников	1.02.23	ПП ООТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	1.02.23	ПП ООТиЗ	
001.012.006. Плавильщик металла и сплавов	Использовать индивидуальные средства защиты от шума. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	1.02.23	ПП ООТиЗ	
	В целях защиты работающего от перегревания, использовать защиту временем и средства индивидуальной защиты.	Улучшение условий труда работников	1.02.23	ПП ООТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	1.02.23	ПП ООТиЗ	
	Использовать специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	1.02.23	ПП ООТиЗ	
001.012.007. Плавильщик металла и сплавов	Использовать индивидуальные средства защиты от шума. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	1.02.23	ПП ООТиЗ	
	В целях защиты работающего от перегревания, использовать защиту временем и средства индивидуальной защиты.	Улучшение условий труда работников	1.02.23	ПП ООТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	1.02.23	ПП ООТиЗ	

	Использовать специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	1.02.23	ПП ООТиЗ	
001.012.008. Плавильщик металла и сплавов	Использовать индивидуальные средства защиты от шума. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	1.02.23	ПП ООТиЗ	
	В целях защиты работающего от перегревания, использовать защиту временем и средства индивидуальной защиты.	Улучшение условий труда работников	1.02.23	ПП ООТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	1.02.23	ПП ООТиЗ	
	Использовать специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	1.02.23	ПП ООТиЗ	
001.012.009. Плавильщик металла и сплавов	Использовать индивидуальные средства защиты от шума. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	1.02.23	ПП ООТиЗ	
	В целях защиты работающего от перегревания, использовать защиту временем и средства индивидуальной защиты.	Улучшение условий труда работников	1.02.23	ПП ООТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	1.02.23	ПП ООТиЗ	
	Использовать специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	1.02.23	ПП ООТиЗ	
001.012.010. Плавильщик металла и сплавов	Использовать индивидуальные средства защиты от шума. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	1.02.23	ПП ООТиЗ	
	В целях защиты работающего от перегревания, использовать защиту временем и средства индивидуальной защиты.	Улучшение условий труда работников	1.02.23	ПП ООТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	1.02.23	ПП ООТиЗ	
	Использовать специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	1.02.23	ПП ООТиЗ	

001.012.011. Шихтовщик	Использовать специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания. Усовершенствовать систему вентиляции	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	1.02.23	ПП ООТиЗ	
	Использовать индивидуальные средства защиты от шума. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	1.02.23	ПП ООТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	1.02.23	ПП ООТиЗ	
001.012.012. Шихтовщик	Использовать специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания. Усовершенствовать систему вентиляции	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	1.06.23	ПП Отдел.	
	Использовать индивидуальные средства защиты от шума. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	1.02.23	ПП	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	1.02.23	ПП	
13. Группа опиловки фасонных отливок №13					
001.013.013. Слесарь механосборочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
001.013.014. Контролер специальных видов контроля	Использовать специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты от ультрафиолетовых излучений	Снижение уровня воздействия ультрафиолетовых излучений	постоянно	ПП	
	Использовать специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	1.02.23	ПП ООТиЗ	
001.013.015. Токарь	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	1.02.23	ПП ООТиЗ	
001.013.016. Слесарь механосборочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
001.013.017. Контролер специальных видов контроля	Использовать специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты от ультрафиолетовых излучений	Снижение уровня воздействия ультрафиолетовых излучений	постоянно	ПП	
	Использовать специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания. Организовать	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	1.02.23	ПП ООТиЗ	

	рациональные режимы труда и отдыха				
32. Группа подготовки производства №32					
001.032.018. Слесарь механосборочных работ	Использовать индивидуальные средства защиты от шума. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	1.02.23	ЛП ООТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	1.02.23	ЛП ООТиЗ	
001.032.019. Модельщик по деревянным моделям	Использовать индивидуальные средства защиты от шума. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	1.02.23	ЛП ООТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	1.02.23	ЛП ООТиЗ	
001.032.020. Техник по инструменту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
001.032.021. Слесарь механосборочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21. Планово- диспетчерская группа №21 (ПДБ)					
001.021.022. Распределитель работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
001.021.023. Распределитель работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2. Участок жаропрочного и стального литья №2					
22. Группа №22					
001.022.024. Термист	В целях защиты работающего от перегревания, использовать защиту временем и средства индивидуальной защиты.	Улучшение условий труда работников	1.02.23	ЛП ООТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	1.02.23	ЛП ООТиЗ	
001.022.025. Термист	В целях защиты работающего от перегревания, использовать защиту временем и средства индивидуальной защиты.	Улучшение условий труда работников	1.02.23	ЛП ООТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	1.02.23	ЛП ООТиЗ	
001.022.026. Термист	В целях защиты работающего от перегревания, использовать защиту временем и средства индивидуальной защиты.	Улучшение условий труда работников	1.02.23	ЛП ООТиЗ	
	Организовать рациональные режимы	Снижение тяжести трудового	1.02.23	ЛП	

	труда и отдыха	процесса		ООТиЗ	
001.022.027. Термист	В целях защиты работающего от перегревания, использовать защиту временем и средства индивидуальной защиты.	Улучшение условий труда работников	1.02.23	ЛП ООТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	1.02.23	ЛП ООТиЗ	
001.022.028. Термист	В целях защиты работающего от перегревания, использовать защиту временем и средства индивидуальной защиты.	Улучшение условий труда работников	1.02.23	ЛП ООТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	1.02.23	ЛП ООТиЗ	
001.022.029. Термист	В целях защиты работающего от перегревания, использовать защиту временем и средства индивидуальной защиты.	Улучшение условий труда работников	1.02.23	ЛП ООТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	1.02.23	ЛП ООТиЗ	
001.022.030. Термист	В целях защиты работающего от перегревания, использовать защиту временем и средства индивидуальной защиты.	Улучшение условий труда работников	1.02.23	ЛП ООТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	1.02.23	ЛП ООТиЗ	
001.022.031. Термист	В целях защиты работающего от перегревания, использовать защиту временем и средства индивидуальной защиты.	Улучшение условий труда работников	1.02.23	ЛП ООТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	1.02.23	ЛП ООТиЗ	
23. Группа плавки и заливки №23					
001.023.032. Плавильщик металла и сплавов	Использовать специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	1.02.23	ЛП ООТиЗ	
	В целях защиты работающего от перегревания, использовать защиту временем и средства индивидуальной защиты.	Улучшение условий труда работников	1.02.23	ЛП ООТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	1.02.23	ЛП ООТиЗ	
	Уменьшить время воздействия вредного	Снижение времени воздей-	1.02.23	ЛП ООТиЗ	

	фактора	ствия ЭМП			
24. Группа термообработки, отделки и обрубки литья №24					
001.024.033. Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей	Использовать специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания. Усовершенствовать систему вентиляции	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	1.06.23	ЛП обмен	
	Использовать индивидуальные средства защиты от шума. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	1.02.23	ЛП ООТиЗ	
	Использовать индивидуальные средства защиты от локальной вибрации. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	1.02.23	ЛП ООТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.	1.02.23	ЛП ООТиЗ	
001.024.034. Выбивальщик отливок	Использовать специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания. Усовершенствовать систему вентиляции	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	1.06.23	ЛП ООТиЗ обмен	
	Использовать индивидуальные средства защиты от шума. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	1.02.23	ЛП ООТиЗ	
	Использовать индивидуальные средства защиты от локальной вибрации. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	1.02.23	ЛП ООТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	1.02.23	ЛП ООТиЗ	
001.024.035. Контролер специальных видов контроля	Использовать специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты от ультрафиолетовых излучений	Снижение уровня воздействия ультрафиолетовых излучений	постоянно	ЛП	
	Усовершенствовать систему вентиляции. Использовать специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	1.02.23	ЛП обмен	
001.024.036. Контролер специальных видов контроля	Усовершенствовать систему вентиляции. Использовать специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	1.02.23	ЛП обмен	

	Использовать специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты от ультрафиолетовых излучений	Снижение уровня воздействия ультрафиолетовых излучений	постоянно	ЛП	
001.024.037. Контролер специальных видов контроля	Использовать специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты от ультрафиолетовых излучений	Снижение уровня воздействия ультрафиолетовых излучений	постоянно	ЛП	
	Использовать специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	01.02.23	ЛП	
Технологическое бюро №25					
001.000.038. Распределитель работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4. Участок ковки и штамповки заготовок №4					
42. Группа резки- раскроя прутковых и листовых материалов, обдирки с обработкой деталей на станках с ПУ №42					
001.042.039. Распределитель работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
001.042.040. Токарь	Использовать индивидуальные средства защиты от шума. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	1.02.23	ЛП СОУТ 3	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	1.02.23	ЛП СОУТ 3	
001.042.041. Токарь	Использовать индивидуальные средства защиты от шума. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	1.02.23	ЛП СОУТ 3	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	1.02.23	ЛП СОУТ 3	
001.042.042. Токарь	Использовать индивидуальные средства защиты от шума. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	1.02.23	ЛП СОУТ 3	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	1.02.23	ЛП СОУТ 3	
001.042.043. Токарь	Использовать индивидуальные средства защиты от шума. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	1.02.23	ЛП СОУТ 3	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	1.02.23	ЛП СОУТ 3	

001.042.044. Токарь	Использовать индивидуальные средства защиты от шума. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	1.02.23	ЛП СОТИ 3	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	1.02.23	ЛП СОТИ 3	
001.042.045. Токарь	Использовать индивидуальные средства защиты от шума. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	1.02.23	ЛП СОТИ 3	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	1.02.23	ЛП СОТИ 3	
001.042.046. Токарь	Использовать индивидуальные средства защиты от шума. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	1.02.23	ЛП СОТИ 3	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	1.02.23	ЛП СОТИ 3	
001.042.047. Резчик на пилах, ножовках и станках	Использовать индивидуальные средства защиты от шума. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	1.02.23	ЛП СОТИ 3	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	1.02.23	ЛП СОТИ 3	
001.042.048. Резчик на пилах, ножовках и станках	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	1.02.23	ЛП СОТИ 3	
	Использовать индивидуальные средства защиты от шума. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	1.02.23	ЛП СОТИ 3	
001.042.049. Резчик на пилах, ножовках и станках	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	1.02.23	ЛП СОТИ 3	
	Использовать индивидуальные средства защиты от шума. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	1.02.23	ЛП СОТИ 3	
43. Группа механо- штамповой оснастки №43					
001.043.050. Электрогазосварщик	Использовать специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	1.02.23	ЛП СОТИ 3	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	1.02.23	ЛП СОТИ 3	
	Использовать специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты от ультрафиолетовых излучений	Снижение уровня воздействия ультрафиолетовых излучений	постоянно	ЛП	
44. Группа лопаточного произ-					

водства, цветной штамповки, листовой штамповки, кольцевых (сварных) заготовок (смешанная) №44					
001.044.051. Электрогазосварщик	Использовать специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	1.02.23	ПП ООТиЗ	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	1.02.23	ПП ООТиЗ	
	Использовать специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты от ультрафиолетовых излучений	Снижение уровня воздействия ультрафиолетовых излучений	постоянно	ПП	
	Использовать индивидуальные средства защиты от шума. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	1.02.23	ПП ООТиЗ	

Дата составления: 13.12.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер по жизнеобеспечению предприятия		Загретдинов А.Ф.	15.12.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор ДТО – начальник ООТиЗ		Богомолов Д.Н.	14.12.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Заместитель главного инженера по ПБ - начальник БОТиПБ		Касимов А.Р.	14.12.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
И.о. заместителя генерального директора по техническому развитию		Скащенко А.Ю.	14.12.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель профсоюзного комитета		Гурьянов А.А.	14.12.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3512		Трутнев Дмитрий Александрович	13.12.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
3517		Миннибаев Артур Ирикович	13.12.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)