Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Казанское моторостроительное производственное объединение"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
16. Цех № 16 Жаропрочного и стального литья					
Отделение № 1 Литья из жаропрочных сталей.					
01. Отделение № 1. Участок № 01 Изготовлению, обмазке и обсыпке выплавляемых моделей.					
16 01 202. Старший мастер	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	Постоянно	Цех № 16	
16 01 203. Мастер участка	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	29.12.2016 28.02.2017 20.03.2017	ОГМех ОКСиР, Цех №16 Цех №16, Цех №138, ОГМех	Выполн.
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	28.02.2017	Цех №16	
07. Отделение № 1. Участок № 07 Плавки и заливки.					
16 07 214. Мастер участка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	28.02.2017	Цех №16	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия нагревающего климата	28.02.2017	Цех №16	
16 07 219А(16 07 220А). Заливщик металла	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	29.12.2016 28.02.2017 20.03.2017	ОГМех ОКСиР, Цех №16 Цех №16, Цех №138, ОГМех	Выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	28.02.2017	Цех №16	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия нагревающего климата	28.02.2017	Цех №16	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	28.02.2017	Цех №16	
08. Отделение № 1. Участок № 08 Термообработки и обрубки литья.					
16 08 222А(16 08 223А; 16 08 224А; 16 08 225А; 16 08 226А). Наждачник	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	29.12.2016 28.02.2017 20.03.2017	ОГМех ОКСиР, Цех №16 Цех №16, Цех №138, ОГМех	
	Организовать рациональные режимы	Снижение времени воздей-	28.02.2017	Цех №16	

	труда и отдыха. Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	ствия шума. Снижение воздействия уровня шума	Применение СИЗ постоянно	Цех №16	
16 08 227. Обрубщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	28.02.2017	Цех №16	
	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	29.12.2016 28.02.2017 20.03.2017	ОГМех ОКСиР, Цех №16 Цех №16, Цех №138, ОГМех	выполн.
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	28.02.2017	Цех №16	
Отделение № 2 Литья из жаропрочных и титановых сплавов.					
02. Отделение № 2. Участок № 02 Термоотделки, отделки и обрубки литья					
16 02 233. Мастер участка	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	29.12.2016 28.02.2017 20.03.2017	ОГМех ОКСиР, Цех №16 Цех №16, Цех №138, ОГМех	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	28.02.2017	Цех №16	
16 02 235А(16 02 236А; 16 02 237А; 16 02 238А; 16 02 239А; 16 02 240А; 16 02 241А; 16 02 242А; 16 02 243А; 16 02 244А; 16 02 245А). Наждачник	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	29.12.2016 28.02.2017 20.03.2017	ОГМех ОКСиР, Цех №16 Цех №16, Цех №138, ОГМех	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	28.02.2017	Цех №16	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение времени воздействия шума. Снижение воздействия уровня шума	28.02.2017 постоянно	Цех №16	
16 02 246. Обрубщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	28.02.2017	Цех №16	
	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	28.02.2017 29.12.2016 20.03.2017	ОКСиР, Цех №16 ОГМех Цех №16, Цех №138, ОГМех	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	28.02.2017	Цех №16	
16 02 247. Термист	Химический:				
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	28.02.2017	Цех №16	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия нагревающего климата	28.02.2017	Цех №16	
16 02 256А(16 02 257А; 16 02 258А; 16 02 259А; 16 02 260А;	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе	29.12.2016 28.02.2017	ОГМех ОКСиР, Цех №16	выполн.

16 02 261А). Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей		рабочей зоны			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	28.02.2017	Цех №16	
16 02 262. Фрезеровщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	28.02.2017	Цех №16	
04. Отделение № 2 Участок № 04 По изготовлению, обмазки и обсыпки выплавляемых моделей.					
16 04 264А(16 04 265А; 16 04 266А). Мастер участка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	28.02.2017	Цех №16	
	Химический:Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	29.12.2016 28.02.2017 20.03.2017	ОГМех ОКСиР, Цех №16 Цех №16, Цех №138, ОГМех	выполнено
16 04 281А(16 04 282А; 16 04 283А; 16 04 284А; 16 04 285А; 16 04 286А). Модельщик выплавляемых моделей	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	29.12.2016 28.02.2017 20.03.2017	ОГМех ОКСиР, Цех №16 Цех №16, Цех №138, ОГМех	выполнено
	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	29.12.2016 28.02.2017 20.03.2017	ОГМех ОКСиР, Цех №16 Цех №16, Цех №138, ОГМех	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	28.02.2017	Цех №16	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение времени воздействия шума. Снижение воздействия уровня шума	28.02.2017 применение СИЗ постоянно	Цех №16	
16 04 287. Модельщик выплавляемых моделей	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	29.12.2016 28.02.2017 20.03.2017	ОГМех ОКСиР, Цех №16 Цех №16, Цех №138, ОГМех	выполнено
	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	29.12.2016 28.02.2017 20.03.2017	ОГМех ОКСиР, Цех №16 Цех №16, Цех №138, ОГМех	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	28.02.2017	Цех №16	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение времени воздействия шума. Снижение воздействия уровня шума	28.02.2017 применение СИЗ постоянно	Цех №16	
16 04 288А(16 04 289А; 16 04 290А; 16 04 291А; 16 04 292А; 16 04 293А). Модельщик выплавляемых моделей	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	29.12.2016 28.02.2017 20.03.2017	ОГМех ОКСиР, Цех №16 Цех №16, Цех №138, ОГМех	выполнено
	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе	29.12.2016 20.03.2017	ОГМех Цех №16, Цех №138, ОГМех	выполнено

		рабочей зоны			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	28.02.2017	Цех №16	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение времени воздействия шума. Снижение воздействия уровня шума	28.02.2017 применение СИЗ постоянно	Цех №16	
16 04 294А(16 04 295А; 16 04 296А; 16 04 297А; 16 04 298А; 16 04 299А). Модельщик выплавляемых моделей	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	28.02.2017	Цех №16	
	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	29.12.2016 28.02.2017 20.03.2017	ОГМех ОКСиР, Цех №16 Цех №16, Цех №138, ОГМех	Выполнено
	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	29.12.2016 28.02.2017 20.03.2017	ОГМех ОКСиР, Цех №16 Цех №16, Цех №138, ОГМех	Выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение времени воздействия шума. Снижение воздействия уровня шума	28.02.2017 применение СИЗ постоянно	Цех №16	
16 04 301. Модельщик выплавляемых моделей	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	28.02.2017	Цех №16	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение времени воздействия шума. Снижение воздействия уровня шума	28.02.2017 применение СИЗ постоянно	Цех №16	
	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	29.12.2016 28.02.2017 20.03.2017	ОГМех ОКСиР, Цех №16 Цех №16, Цех №138, ОГМех	Выполнено
	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	29.12.2016 28.02.2017 20.03.2017	ОГМех ОКСиР, Цех №16 Цех №16, Цех №138, ОГМех	Выполнено
16 04 302А(16 04 303А; 16 04 304А). Модельщик выплавляемых моделей	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	28.02.2017	Цех №16	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение времени воздействия шума. Снижение воздействия уровня шума	28.02.2017 применение СИЗ постоянно	Цех №16	
	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	29.12.2016 28.02.2017 20.03.2017	ОГМех ОКСиР, Цех №16 Цех №16, Цех №138, ОГМех	Выполнено
	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	29.12.2016 28.02.2017 20.03.2017	ОГМех ОКСиР, Цех №16 Цех №16, Цех №138, ОГМех	Выполнено
09. Отделение № 2 Участок №					

09 Плавки и заливки.					
16 09 307. Мастер участка	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	29.12.2016 28.02.2017 20.03.2017	ОГМех ОКСиР, Цех №16 Цех №16, Цех №138, ОГМех	Выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	28.02.2017	Цех №16	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия нагревающего климата	28.02.2017	Цех №16	
16 09 317А(16 09 318А; 16 09 319А). Плавильщик металла и сплавов	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	28.02.2017	Цех №16	
	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	29.12.2016 28.02.2017 20.03.2017	ОГМех ОКСиР, Цех №16 Цех №16, Цех №138, ОГМех	Выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	28.02.2017	Цех №16	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия нагревающего климата	28.02.2017	Цех №16	
16 09 320А(16 09 321А; 16 09 322А; 16 09 323А; 16 09 324А). Плавильщик металла и сплавов	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	28.02.2017	Цех №16	
	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	29.12.2016 28.02.2017 20.03.2017	ОГМех ОКСиР Цех №16 Цех №16, Цех №138, ОГМех	Выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	28.02.2017	Цех №16	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия нагревающего климата	28.02.2017	Цех №16	
16 09 325. Электросварщик ручной сварки	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции.Увеличить кратность воздухообмена.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	29.12.2016 28.02.2017 20.03.2017	ОГМех ОКСиР, Цех №16 Цех №16, Цех №138, ОГМех	Выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	28.02.2017	Цех №16	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	28.02.2017	Цех №16	
	Применение защитной маски	Снижение уровня воздействия ультрафиолетового излучения	28.02.2017 применение СИЗ постоянно	Цех №16	
17. Отделение № 2. Участок № 17 Изготовления сложных пресс форм и подготовки производства.					
16 17 329. Токарь-расточник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	28.02.2017	Цех №16	

20. Отделение № 2. Участок № 20 Общее руководство.					
21. Отделение № 2 Участок № 21 Планово-диспетчерское бюро.					
24. Отделение № 2. Участок № 24 Спектральная лаборатория.					
25. Отделение № 2. Участок № 25 Технологическая бюро.					
28. Отделение № 2. Участок № 28 Ремонт и обслуживание тех.оборудования.					
16 28 370А(16 28 371А; 16 28 372А; 16 28 373А; 16 28 374А; 16 28 375А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	28.02.2017	Цех №16	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	28.02.2017	Цех №16	
	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	29.12.2016 28.02.2017 20.03.2017	ОГМех ЖСиР, Цех №16 Цех №16, Цех №138, ОГМех	Выполнено
16 28 376. Электрогазосварщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	28.02.2017	Цех №16	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	28.02.2017	Цех №16	
	Применение защитной маски	Снижение уровня воздействия ультрафиолетового излучения	28.02.2017 постоянно	Цех №16	
	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции.Увеличить кратность воздухообмена.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	29.12.2016 28.02.2017 20.03.2017	ОГМех ЖСиР, Цех №16 Цех №16, Цех №138, ОГМех	Выполнено
Для всех рабочих мест	Организовывать проведение периодических медицинских осмотров и освидетельствований с целью динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, своевременного выявления начальных форм профессиональных заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на состояние здоровья работников, формирование групп риска.		По графику		
	Своевременно разрабатывать графики	Выполнение требований:			

	и проводить проверки состояния стационарного оборудования и электропроводки аварийного и рабочего освещения, испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств Потребителя, не реже одного раза в три года. Результаты замеров оформлять актом (протоколом) в соответствии с нормами испытания электрооборудования.	ПТЭЭП	Постоянно		
	Обеспечивать размещение производственного оборудования, организацию рабочих мест с целью обеспечения безопасности работников.	Выполнение требований Приказа Минздравсоцразвития РФ от 01.03.2012 №181Н "Об утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков.	Постоянно		
	Информировать работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся работникам средствах индивидуальной защиты, компенсациях и льготах.	Выполнение требований Трудового кодекса РФ ст. 212	Постоянно		
	Своевременно пересматривать регламент трудового распорядка и определять регламентируемые перерывы в течении рабочей смены в зависимости от сложности выполняемых работ.	Выполнение требований ПриказаЗ Минздравсоцразвития РФ от 01.03.2012 №181Н "Об утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков.	Постоянно		
	Своевременно разрабатывать, пересматривать и утверждать руководителем программы: вводного, первичного инструктажа на рабочем месте. Обеспечивать своевременное, с установленной периодичностью,проведение всех видов инструктажей и их регистрацию в жур-	Выполнение требований: ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ Организация обучения безопасности труда.	Постоянно		

	налах инструктажей (в том числе с командированными и работниками сторонних организаций, выполняющими работы на выделенном участке, и с другими лицами,участвующими в производственной деятельности организации).				
	Организовывать в установленном порядке обеспечение работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, производимых в особых температурных и климатических условиях или связанных с загрязнением, сертифицированными или имеющими таможенную декларацию, специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами.	Выполнение требований: Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 1 июня 2009 г. N 290н, ст. 212, Трудового кодекса РФ , Приказа Минздравсоцразвития РФ от 01.03.2012 №181н	Постоянно		
	Обеспечивать контроль организации устройств новых и проведения реконструкции уже имеющихся отопительных и вентиляционных систем в производственных и бытовых помещениях, установок кондиционирования воздуха с целью обеспечения нормального теплового режима и микроклимата, чистоты воздушной среды в рабочей и обслуживаемых зонах помещений, организовать проверку эффективности вентиляционных систем 1 раз в год.	Выполнение требований: Приказа Минздравсоцразвития РФ от 01.03.2012 №181н	Постоянно		
	Организовывать контроль за: оборудованием по установленным нормам помещения для оказания медицинской помощи и (или) созданием санитарных постов с аптечками, укомплектованными набором лекарственных средств и препаратов для оказания первой помощи.	Выполнение требований Приказа Минздравсоцразвития РФ от 01.03.2012 №181Н "Об утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению профессиональных рисков" (с изм. на 16 июня 2014 г.)	Постоянно		
	Организовывать проведение специальной оценки условий труда с периодич-	Выполнение требований Приказа Минздравсоцразвития	Постоянно		

	ностью 1 раз в 5 лет.	РФ от 01.03.2012 №181Н "Об утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению профессиональных рисков" (с изм. на 16 июня 2014 г.), Федерального закона РФ №.426 от 28.12.2013 г. "О специальной оценке условий труда".			
	Организовать оценку уровней профессиональных рисков.	Выполнение требований Приказа Минздравсоцразвития РФ от 01.03.2012 №181Н "Об утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению профессиональных рисков" (с изм. на 16 июня 2014 г.)			
	Организовать реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе разработанных по результатам СОУТ, и оценки уровней профессиональных рисков.	Выполнение требований Приказа Минздравсоцразвития РФ от 01.03.2012 №181Н "Об утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению профессиональных рисков" (с изм. на 16 июня 2014 г.)			
	Организовывать приобретение стендов, тренажеров, наглядных материалов, научно-технической литературы для проведения инструктажей по охране труда, обучения безопасным приемам и методам выполнения работ, оснащение кабинетов (учебных классов) по охране труда компьютерами, теле-, видео-, аудиоаппаратурой, лицензионными обучающими и тестирующими программами, проведение выставок, конкурсов и смотров по охране труда.	Выполнение требований Приказа Минздравсоцразвития РФ от 01.03.2012 №181Н "Об утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению профессиональных рисков" (с изм. на 16 июня 2014 г.)			

	Обеспечивать реализацию мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта в трудовых коллективах, в том числе: - компенсация работникам оплаты занятий спортом в клубах и секциях; - организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), включая оплату труда методистов и тренеров, привлекаемых к выполнению указанных мероприятий; - организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий (производственной гимнастики, лечебной физической культуры (далее - ЛФК) с работниками, которым по рекомендации лечащего врача и на основании результатов медицинских осмотров показаны занятия ЛФК), включая оплату труда методистов, тренеров, врачей-специалистов, привлекаемых к выполнению указанных мероприятий; - приобретение, содержание и обновление спортивного инвентаря; - устройство новых и (или) реконструкция имеющихся помещений и площадок для занятий спортом; - создание и развитие физкультурно-спортивных клубов, организованных в целях массового привлечения граждан к занятиям физической культурой и спортом по месту работы;	Выполнение требований Приказа Минздравсоцразвития РФ от 01.03.2012 №181Н "Об утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению профессиональных рисков" (с изм. на 16 июня 2014 г.)	Постоянно		
	Организовывать проведение инструментальных измерений факторов производственной среды на рабочих местах в соответствии с установленной периодичностью и Программой производственного контроля, в том числе параметров микроклимата и вибрации -2 раза в год.	Выполнение требований СП 1.1.1058-01Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий	По графику		

		(с изменениями и дополнениями СП 1.1.2193-07)			
	Обеспечивать на рабочих местах, в помещениях: - исправные и в необходимом количестве средства пожаротушения; - схемы эвакуации; - инструкции по мерам пожарной безопасности	Выполнение требований: ППБ	Постоянно		

Дата составления: 16.11.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер		Загретдинов Айдар Фаршатович	17.11.2016
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель генерального директора по персоналу и соц.развитию		Абруков Николай Ремович	17.11.2016
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Заместитель генерального директора по производству		Каюмов Васил Кадымович	17.11.2016
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Заместитель главного инженера по ПБ-начальник ООТ и ПБ		Касимов Алмаз Радифович	17.11.2016
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель профкома		Куманцева Галина Алексеевна	17.11.2016
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

216		Горохов Алексей Анатольевич	15.11.2016
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)