Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Филиал ОАО «Казанское моторостроительное производственное объединение» - «Зеленодольский машиностроительный завод»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Цех № 405					
76. Электрогазосварщик	Произвести чистку вентиляционного оборудования согласно графику ППР	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	I-2016 ежемесячно	ИФО-1, инв 054-2372	
77. Электрогазосварщик	Произвести чистку вентиляционного оборудования согласно графику ППР	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	I-2016	ИФО-1, инв 054-2373	
80. Электрогазосварщик	Произвести чистку вентиляционного оборудования согласно графику ППР	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	I-2016	ИФО-1, инв 054-2375	
82. Электрогазосварщик	Произвести чистку вентиляционного оборудования согласно графику ППР	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	I-2016	ИФО-1, инв 054-2374	
84. Резчик стекловолокнистых и стеклопластиковых материалов	Произвести чистку вентиляционного оборудования согласно графику ППР	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	III-2016 IV-2016	В-305 В-307	
Цех № 417					
147. Электрогазосварщик	Произвести изготовление и монтаж вытяжной вентиляционной системы	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	май 2017 г	цех 417, 440, комм. отдел сторонняя организация	
157. Электрогазосварщик	Произвести изготовление и монтаж вытяжной вентиляционной системы	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	май 2017 г.	ц 417, 440, коммерческий отдел сторонняя организация	
144. Маляр	Произвести чистку вентиляционного оборудования согласно графику ППР	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	I-2016 III-2016	В-426, I-2016 В-430, III-2016	
145. Маляр	Произвести чистку вентиляционного оборудования согласно графику ППР	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	I-2016 III-2016	В-426, I-2016 В-430, III-2016	
117. Термист	Произвести чистку вентиляционного оборудования согласно графику ППР	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	I-2016	В-533 I-2016	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			