

**Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда**

Наименование организации: Филиал Акционерного Общества "Казанское моторостроительное производственное объединение - Завод подшипников машиностроительный завод

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>01. Цех № 421 Атлашкого</b>					
01. Участок 99 Персонал общего обслуживания					
<b>02. Цех №465 (ОГТ)</b>					
01. Общее руководство					
02. Центрально-технологическая группа					
03. Конструкторская группа					
04. Группа мощностей					
05. Группа подготовки производства и техдокументации					
06. Бюро организации труда и заработной платы					
07. Группа табельного учета					
08. Технологическая группа цеха №405					
09. Технологическая группа цеха №417					
10. Технологическая группа цеха № 418					
11. Технологическая группа цеха №438					
<b>03. Цех №420</b>					
01. Общее руководство					
02. Бюро автоматики и измерений					
03. Технологическая группа					
04. Производственный участок-1 подготовительный					
05. Участок механика					
<b>04. Цех №405</b>					

836

Общее руководство-20					
Производственный участок 02 -слесарно-сварочный					
Производственный участок 01-слесарно-механический					
04. Планово-известственная группа-21					
15. Основные рабочие					
5 047. Слесарь механо-чных работ 30	Усовершенствовать систему вентиляции. Проводить своевременную чистку вентиляции согласно графику ППР (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.)		Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	август 2017 г	уех 440, уех 405.
5 048. Слесарь механо-чных работ 27	Усовершенствовать систему вентиляции. Проводить своевременную чистку вентиляции согласно графику ППР (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны)		Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	октябрь 2017 г	уех 440, уех 405.
5 049. Слесарь механо-чных работ 25	Усовершенствовать систему вентиляции. Проводить своевременную чистку вентиляции согласно графику ППР (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.)		Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	октябрь 2017 г	уех 440, уех 405.
5 050. Слесарь механо-чных работ 26	Усовершенствовать систему вентиляции. Проводить своевременную чистку вентиляции согласно графику ППР (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны)		Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	октябрь 2017 г	уех 440, уех 405.
064. Электрогазосвар- разр. 869	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Установка дополнительного светильника, передача	Снижение тяжести трудового процесса	август 2017 г	у 405, б00 из
	Освещение: Увеличить освещенность рабочей поверхности до нормируемых параметров. Предусмотреть дополнительное освещение			ноябрь 2016 г	у 440, у 405
	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Проводить своевременную чистку вентиля-		Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	внешне	у 440 у 405

Выполнено.  
Заполнено  
и утверждено  
руководителем  
столярного  
цеха  
№ 12 от 18.11.16

Выполнено

	(снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны)				
04 05 065. Электргазосварщик 3 разр. 870	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Установить запасные расходы. Чередов	Снижение тяжести трудового процесса	февраль 2014	14 405, 60743
	Усовершенствовать систему вентиляции. Проводить своевременную чистку вентиляции согласно графику ППР (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны)		Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	специально	14 440 14 405
	Освещение: Увеличить освещенность рабочей поверхности до нормируемых параметров. Предусмотреть дополнительное освещение			маябрь 2016	14 440 14 405
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	выдавать сертификаты обучения по УФ излучению	Снижение уровня воздействия вредного фактора	согласно многих отраслевых норм по срокам	KO 14 405
06. Вспомогательные рабочие по функциям обслуживания					
05. Цех №440					
01. Общее руководство -20					
02. Производственный участок -01 электротехнический и связи					
03. Производственный участок -02-водоснабжения и вентиляции					
05 03 073. Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 440	Усовершенствовать систему вентиляции. Проводить своевременную чистку вентиляции согласно графику ППР (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны)		Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	специально но согласно график ППР	14 440
05 03 074. Слесарь по изготовлению и ремонту трубопроводов 441	Усовершенствовать систему вентиляции. Проводить своевременную чистку вентиляции согласно графику ППР (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны)		Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	специаль- но согласно график ППР	14 440
04. Производственный уча-					

857

сток -03 воздухоснабжения						
05. Производственный участок -05 газовой службы						
06. Группа планово-предупредительного ремонта-06						
17. Персонал общего обслуживания						
06. Цех №418						
01. Общее руководство						
02. Производственно-диспетчерская группа-21						
04. Основные рабочие						
15. Производственный участок сборки и упаковки ГПА						
07. Цех №435						
01. Общее руководство -20						
2. Производственный участок -01 по изготовлению и ремонту режущего инструмента, приспособлений и НСО						
3. Планово-диспетчерская группа-21						
1. Бюро метрологии и контроля -24						
5. Участок метрологии и контроля						
06. Основные рабочие						
06 107. Резчик на пилах	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха  Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Проводить своевременную чистку вентиляции согласно графику ШПР (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны)	Установка дополнительных санитарных мероприятий	Снижение тяжести трудового процесса  Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	октябрь 2017  октябрь 2017	№ 435, ГОСТ 4-3  № 440, № 435.	
6 109. Шлифовщик ск) 118	Усовершенствовать систему вентиляции. Проводить своевременную чистку вентиляции согласно графику ШПР (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны)		Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	октябрь 2017	№ 440 № 435	

	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	<i>Усилить заслонки вентиляции, нарахов</i>	Снижение тяжести трудового процесса	<i>декабрь 2017</i>	<i>у 435, у 435</i>	
	Увеличить количество светильников		Увеличение искусственной освещенности	<i>декабрь 2017</i>	<i>у 440, у 435, к0</i>	
7 06 110. Заточник 287	Увеличить количество светильников		Увеличение искусственной освещенности	<i>декабрь 2017</i>	<i>у 440, у 435, к0</i>	
	Аэрозоли ПФД; Усовершенствовать систему вентиляции. Проводить своевременную чистку вентиляции согласно графику ППР (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны)		Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	<i>июнь 2017</i>	<i>у 440, у 435</i>	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	<i>Усилить заслонки вентиляции, нарахов</i>	Снижение тяжести трудового процесса	<i>декабрь 2017</i>	<i>у 435, у 435</i>	
7 06 111. Слесарь механо-юрочных работ 121	Усовершенствовать систему вентиляции. Проводить своевременную чистку вентиляции согласно графику ППР (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны)		Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	<i>июнь 2017</i>	<i>у 440, у 435</i>	
06 112. Слесарь механо-юрочных работ 122	Усовершенствовать систему вентиляции. Проводить своевременную чистку вентиляции согласно графику ППР (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны)		Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	<i>октябрь 2017</i>	<i>у 440, у 435</i>	
7. Персонал общего обслуживания						
08. Цех №417						
01. Общее руководство						
02. Планово-производственная группа						
Слесарно-сварочный участок						
4. Слесарно-термический участок						
05. Маятный участок						
06. Основные рабочие						
06 123. Слесарь механо-юрочных работ 115	Усовершенствовать систему вентиляции. Проводить своевременную чистку вентиляции согласно графику ППР (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе		Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	<i>июнь 2017</i>	<i>у 440, у 417</i>	

	(рабочей зоны)				
8 06 124. Слесарь механо-бороочных работ 123	Усовершенствовать систему вентиляции. Проводить своевременную чистку вентиляции согласно графику ППР (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны)		Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	август 2017 г	18 490, 18 497
8 06 125. Слесарь механо-бороочных работ 119	Усовершенствовать систему вентиляции. Проводить своевременную чистку вентиляции согласно графику ППР (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны)		Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	август 2017 г	18 440, 18 447
8 06 126. Слесарь механо-бороочных работ 855	Усовершенствовать систему вентиляции. Проводить своевременную чистку вентиляции согласно графику ППР (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны)		Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	июль 2017 г	18 440, 18 447
8 06 127. Токарь-арусельщик 131	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Усилить дозами регламента. Интервал	Снижение тяжести трудового процесса	август 2017 г	5 447, 1607 в 3
<b>07. Персонал общего обслуживания</b>					
<b>09. Цех №438</b>					
<b>01. Общее руководство</b>					
<b>02. Производственный участок -01 механический</b>					
<b>03. Производственный участок-02 слесарно-сварочный</b>					
<b>04. Производственный участок-03 слесарно-сварочный</b>					
<b>05. Планово-производственная группа-25</b>					
<b>06. Основные рабочие</b>					
9 06 146. Слесарь механо-бороочных работ 343	Усовершенствовать систему вентиляции. Проводить своевременную чистку вентиляции согласно графику ППР (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны)		Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	август 2017 г	18 440, 18 438
9 06 148. Слесарь механо-бороочных работ 342	Усовершенствовать систему вентиляции. Проводить своевременную чистку вентиляции согласно		Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	август 2017 г	18 440, 18 438

	графику ППР (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны)				
09 06 149. Слесарь механо-сборочных работ 344	Усовершенствовать систему вентиляции. Проводить своевременную чистку вентиляции согласно графику ППР (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны)		Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	отмечено	18 440, 18 438
09 06 150. Слесарь механо-сборочных работ 345	Усовершенствовать систему вентиляции. Проводить своевременную чистку вентиляции согласно графику ППР (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны)		Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	отмечено	18 440, 18 438
09 06 151. Слесарь механо-сборочных работ 346	Усовершенствовать систему вентиляции. Проводить своевременную чистку вентиляции согласно графику ППР (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны)		Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	отмечено	18 440, 18 438
09 06 152. Слесарь механо-сборочных работ 347	Усовершенствовать систему вентиляции. Проводить своевременную чистку вентиляции согласно графику ППР (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны)		Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	отмечено	18 440, 18 438
<b>07. Персонал общего обслуживания</b>					
<b>10. Цех №473 (ОМиС)</b>					
01. Общее руководство					
02. Технологическое бюро					
03. Вспомогательные работы по функциям обслуживания					
<b>11. Цех № 495 (БОИДО)</b>					
01. Бюро организации исследования дефектов оборудования					

Дата составления: 27.12.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

*Карпов*

(подпись)

Карпов Юрий Германович

Ф.И.О.

30.12.2016

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по промышленной безопасности - начальник ООТиОС

(должность)

(подпись)

Гайфуллин Гумар Хасибович

Ф.И.О.

30.12.2016

(дата)

Заместитель главного технолога по нормированию - начальник БОТиЗ

(должность)

(подпись)

Маврин Александр Сергеевич

Ф.И.О.

30.12.2016

(дата)

Начальник ОМ и С

(должность)

(подпись)

Шаймарданов Амир Шамильевич

Ф.И.О.

30.12.2016

(дата)

Председатель профкома

(должность)

(подпись)

Чугунова Светлана Ивановна

Ф.И.О.

30.12.2016

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2852

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Жукова Ольга Александровна

Ф.И.О.

30.12.2016

(дата)

667